



**MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES**
SOCIEDADE DE ADVOGADOS



Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão - SPGG

Consultoria para Apoiar a Estruturação do Programa de Concessões e
Parcerias Público-Privadas do Estado do Rio Grande do Sul

Volume 2 - Estudos de Engenharia - Tomo II - Cadastro Geral do Zoológico

Conteúdo Geral

Volume 1

Estudo de Demanda

Volume 2

Estudos de Engenharia

- Tomo I: Estudos Ambientais
- Tomo II: Cadastro Geral do Zoológico
- Tomo III: Intervenções Propostas

Volume 3

Modelo Operacional

Conteúdo do Volume 2 - Tomo II

▪ Conteúdo Geral	1
▪ Conteúdo do Volume 2 - Tomo II	2
3 Estudos de Engenharia - CAPEX	7
3.1 Conhecimento da Situação Atual	7
3.1.1 Plantel do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul	7
3.1.1.1 Descrição do Plantel	
3.1.1.2 Avaliação do Plantel	
3.1.2 Características Físicas do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul	12
3.1.2.1 Área Patrimonial	
3.1.2.2 Áreas de Visitação e Cuidados dos Animais	
3.1.2.3 Edificações Administrativas e Operacionais	
3.1.2.4 Instalações de Apoio aos Usuários	
3.1.2.5 Infraestrutura	
▪ Termo de Encerramento do Volume 2 - Tomo II	219

Índice de Figuras

Figura 1 - Imagens de Espécies Nativas Semelhantes às que Habitam o Zoo.	8
Figura 2 - Imagens de Espécies Exóticas Semelhantes às que Habitam o Zoo.	8
Figura 3 - Imagem de Bebês de Cisne-de-pescoço-preto (setembro 2017).	12
Figura 4 - Imagem de Satélite Fundação Zoobotânica.	13
Figura 5 - Localização de Sapucaia do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul.	16
Figura 6 - Localização e Acessos a Sapucaia do Sul.	16
Figura 7 - Fachada do Acesso para Pedestres ao Parque.	17
Figura 8 - Mapa de Atrações do Parque.	17
Figura 9 - Localização do Rio dos Sinos em Relação ao Zoológico.	20
Figura 10 - Produto Interno Bruto 2013.	20
Figura 11 - Setor Extra - Bateria de Aves.	45
Figura 12 - Setor Extra - Bateria dos Carnívoros.	45
Figura 13 - Setor Extra - Bateria de Animais Diversos.	46
Figura 14 - Setor Extra - Piquetes.	46
Figura 15 - Poste de Iluminação no Acesso pela Rodovia BR-116.	215
Figura 16 - Quadro de Força do Setor Extra, em Péssimo Estado de Conservação.	215
Figura 17 - Fiação e Falta de Lâmpadas.	216
Figura 18 - Fiação Exposta do Ar-condicionado.	216

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Plantel dos Animais Existentes no Zoológico.....	9
Tabela 2 - Indicadores Socioeconômicos.....	20
Tabela 3 - Cadastro da Área Patrimonial - Muros.....	23
Tabela 4 - Cadastro da Área Patrimonial - Sistema Viário.....	25
Tabela 5 - Cadastro das Áreas Verdes.....	30
Tabela 6 - Cadastro dos Lagos.....	34
Tabela 7 - Intervenções Necessárias - Recintos das Aves.....	55
Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves.....	58
Tabela 9 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Répteis.....	84
Tabela 10 - Fichas de Recinto - Répteis.....	85
Tabela 11 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Grandes Carnívoros.....	89
Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros.....	90
Tabela 13 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Primatas.....	100
Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas.....	101
Tabela 15 - Intervenções Necessárias - Recintos Vazios.....	109
Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios.....	110
Tabela 17 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios.....	117
Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios.....	118
Tabela 19 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Megavertebrados.....	125
Tabela 20 - Fichas de Recinto - Megavertebrados.....	126
Tabela 21 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Herbívoros.....	130
Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros.....	131
Tabela 23 - Cadastro das Edificações - Setor de Zoologia.....	145
Tabela 24 - Cadastro das Edificações - Setor de Quarentena.....	151
Tabela 25 - Cadastro das Edificações - Setor de Nutrição.....	154
Tabela 26 - Cadastro das Edificações - Setor de Veterinária.....	158
Tabela 27 - Cadastro das Edificações - Setor de Biotério.....	162
Tabela 28 - Cadastro das Edificações - Recepção de Animais - CETAS.....	166
Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais.....	176
Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários.....	195

Índice de Painel Fotográfico

Painel Fotográfico 1 - Situação Atual - Recintos das Aves - Folha 1/2.....	48
Painel Fotográfico 1 - Situação Atual - Recintos das Aves - Folha 2/2.....	49
Painel Fotográfico 2 - Situação Atual - Recintos dos Mamíferos - Folha 1/3.....	50
Painel Fotográfico 2 - Situação Atual - Recintos dos Mamíferos - Folha 2/3.....	51
Painel Fotográfico 2 - Situação Atual - Recintos dos Mamíferos - Folha 3/3.....	52
Painel Fotográfico 3 - Situação Atual - Recintos dos Primatas.....	53

Índice de Mapas

Mapa 1 - Implantação Geral - Existente	14
Mapa 2 - Zoneamento Atual.....	15
Mapa 3 - Macrolocalização do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul	18
Mapa 4 - Localização e Acessos do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.....	19

3 Estudos de Engenharia - CAPEX

Estão apresentados, neste Volume, os Estudos de Engenharia que definirão os investimentos que foram considerados neste Estudo de Viabilidade do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, para a exequibilidade de Concessão.

Para a estruturação deste Estudo de Engenharia, a temática social e ambiental foi pautada tendo como base os seguintes pontos:

- Os Parques Zoológicos, atualmente, não são mais apenas coleções de animais selvagens em cativeiro para exposição para fins de recreação. Eles devem contemplar outros aspectos, como educação e conservação;
- Os Zoológicos e Aquários devem atender aos requisitos predefinidos por leis federais e estaduais de caráter ambiental e podem ser empreendimentos rentáveis, ecologicamente corretos e bem vistos pela opinião pública. No mundo todo são negócios economicamente viáveis e de interesses turístico, científico e conservacionista. São muitos os exemplos das instituições que são lucrativas, sem perder o apelo educativo e de preservação das espécies.

Para o desenvolvimento do Estudo de Engenharia foi necessário estruturar uma fundamentação hipotética de uma futura Concessão, que nesta consideração terá que revitalizar as instalações e toda a infraestrutura existente, e atuará com base em receitas de visitas e consumos dos usuários.

Para permitir uma correta orçamentação, buscou-se definir premissas de operação mínimas a serem requeridas, aliadas a expectativas de ações de exploração comercial esperadas de operadores do setor.

Essas considerações geraram um cenário específico, no qual o foco está na reabilitação dos recintos, ampliação do plantel e das áreas de visitação e a implantação e restauração das estruturas de apoio aos funcionários, aos usuários e ao manejo dos animais.

Complementará a consideração de investimentos um conjunto, de unidades que visam aumentar a receita média e ampliar a oferta de serviços e entretenimento aos usuários.

Os itens, a seguir, ilustram a situação atual e a proposição de intervenções, que estão em conformidade com o Modelo Operacional Proposto.

3.1 Conhecimento da Situação Atual

Para permitir o correto dimensionamento das intervenções que deverão ser executadas pela futura CONCESSIONÁRIA, faz-se necessário conhecer os detalhes da situação atual de Conservação do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e quais padrões de instalações ele provê aos usuários, aos funcionários e aos animais.

A partir dessa análise, aliadas às definições do Modelo Operacional Proposto, foram definidas as intervenções e quantificados os tipos de serviços que serão necessários.

Estão tratados, a seguir, dois principais enfoques da vistoria executada: um relacionado à biologia, com objeto no plantel de animais e as condições de cuidado e manejo atuais dos mesmos, e o outro referente às condições físicas das instalações existentes.

3.1.1 Plantel do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

A seguir, estão apresentadas a descrição do plantel existente e a avaliação do mesmo.


3.1.1.1 Descrição do Plantel

O conjunto de animais presentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é formado por, aproximadamente, 150 espécies, entre aves, répteis e mamíferos, que formam um plantel com mais

de novecentos animais, nativos e exóticos. Algumas espécies encontram-se ameaçadas de extinção no Brasil e/ou no Rio Grande do Sul.

Um animal é considerado nativo, quando encontra-se dentro de sua distribuição geográfica original.

Figura 1 - Imagens de Espécies Nativas Semelhantes às Habitadas no Zoo.



Fonte: CONSÓRCIO

Considerando a fauna exótica mundial, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul abriga 49 espécies, tais como: chimpanzés, tigres-de-bengala e ursos-de-óculos (ursos-andinos).

Figura 2 - Imagens de Espécies Exóticas Semelhantes às Habitadas no Zoo.



Fonte: CONSÓRCIO

A maior parte das espécies que habitam o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é nativa do Brasil, e o grupo com maior representatividade é o das aves, com cerca de 577 indivíduos, que podem ser apreciados. Elas são seguidas pelos herbívoros, com 142 animais, conforme a relação a seguir:

- Grupos V, VI, VII e VIII: Espaço das Aves: 577 indivíduos;
- Grupos IX e X: Répteis, Anfíbios, Invertebrados e Insetário: 84 indivíduos;
- Grupos I e XI: Grandes e Pequenos Carnívoros: 16 indivíduos;
- Grupo II: Megavertebrados: 10 indivíduos;
- Grupo III: Herbívoros: 142 indivíduos;
- Grupos XI e XII: Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios: 31 indivíduos;
- Grupo IV: Primatas: 61 indivíduos.

A tabela, a seguir, apresenta a relação de animais existentes no Zoológico de Sapucaia do Sul.

Tabela 1 - Plantel dos Animais Existentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

Grupos V, VI, VII e VIII - Espaço das Aves							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Geranoaetus melanoleucus	Accipitriformes	Águia-Chilena	1	1	0	2	38
Aix galericulata	Anseriformes	Marreco carolina	10	2	0	12	20
Aix sponsa	Anseriformes	Marreco mandarim	0	1	0	1	20
Alopochen aegyptiacus	Anseriformes	Ganso-Do-Nilo	1	0	0	1	15
Amazonetta brasiliensis	Anseriformes	Pé-Vermelho	0	0	9	9	20
Anser cygnoides	Anseriformes	Ganso	1	1	0	2	15
Branta canadensis	Anseriformes	Ganso canadensis	0	1	0	1	15
Cairina moscata	Anseriformes	Pato-Do-Mato	15	17	11	43	25
Callonetta leucophrys	Anseriformes	Marreca-De-Coleira	6	7	26	39	20
Coscoroba coscoroba	Anseriformes	Coscoroba	16	20	1	37	25
Cygnus atratus	Anseriformes	Cisne preto	25	29	0	54	40
Cygnus melancoryphus	Anseriformes	Cisne de pescoço preto	86	82	1	169	40
Cygnus olor	Anseriformes	Cisne branco	7	5	3	15	40
Dendrocygna bicolor	Anseriformes	Marreca-Canaleira	0	0	29	29	20
Dendrocygna viduata	Anseriformes	Irerê	0	0	7	7	20
Neochen jubata	Anseriformes	Pato-Corredor	1	1	0	2	25
Vanellus chilensis	Charadriiformes	Quero-Quero	0	0	1	1	10
Cathartes aura	Ciconiiformes	Urubu cabeça vermelha	1	1	0	2	40
Sarcoramphus papa	Ciconiiformes	Urubu rei	1	0	0	1	40
Vultur gryphus	Ciconiformes	Condor	1	0	0	1	40
Caracara plancus	Falconiformes	Gavião carcará	1	2	0	3	25
Milvago chimachima	Falconiformes	Carrapateiro	0	0	2	2	25

Tabela 1 - Plantel dos Animais Existentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

Grupos V, VI, VII e VIII - Espaço das Aves							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Milvago chimango	Falconiformes	Chimango	0	0	2	2	25
Chrysolophus pictus	Galliformes	Faisão dourado	1	2	0	3	13
Crax fasciolata	Galliformes	Mutum-De-Penacho	1	0	0	1	40
Pavo cristatus	Galliformes	Pavão azul	3	6	7	16	30
Penelope obscura	Galliformes	Jacuguaçu	0	1	0	1	15
Pipile pipile	Galliformes	Cujubi	1	1	2	4	15
Paroaria coronata	Passeriformes	Cardeal	1	1	0	2	15
Bubulcus bis	Ciconiiformes	Garça-Vaqueira	0	0	2	2	15
Tigrisoma lineatum	Ciconiiformes	Socó-Boi	0	0	1	1	15
Phoenicopterus chilensis	Phoenicopteriformes	Famingo-Chileno	7	6	7	20	40
Ramphastos dicolorus	Piciformes	Tucano-De-Bico-Verde	1	1	0	2	20
Ramphastos toco	Piciformes	Tucanuçu	2	1	0	3	20
Ramphastos tucanus	Piciformes	Tucano-Grande-De-Papo-Branco	1	1	0	2	20
Amazona aestiva	Psittaciformes	Papagaio-Verdadeiro	0	0	5	5	20
Amazona amazonica	Psittaciformes	Curica	1	0	2	3	20
Amazona farinosa	Psittaciformes	Papagaio-Moleiro	1	0	0	1	20
Amazona pretel	Psittaciformes	Papagaio charão	2	1	3	6	20
Amazona rhodocorytha	Psittaciformes	Chauá	1	2	0	3	20
Amazona vinacea	Psittaciformes	Papagaio-De-Peito-Roxo	3	1	3	7	20
Anodorhynchus hyacinthinus	Psittaciformes	Arara-Azul-Grande	2	1	0	3	40
Ara ararauna	Psittaciformes	Arara canindé	3	4	3	10	40
Ara chloroptera	Psittaciformes	Arara-Vermelha-Grande	2	1	0	3	40
Ara macao	Psittaciformes	Arara-Canga	0	0	2	2	40
Aratinga jandaya	Psittaciformes	Periquito-Jandaia	1	0	0	1	10
Cyanoliseus patagonus	Psittaciformes	Ararinha-Da-Patagônia	2	1	0	3	60
Guarouba guarouba	Psittaciformes	Ararajuba	1	1	0	2	35

Tabela 1 - Plantel dos Animais Existentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

Grupos V, VI, VII e VIII - Espaço das Aves							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Myiopsitta monachus	Psittaciformes	Caturrita	0	0	2	2	20
Pionopsitta pileata	Psittaciformes	Cuiú-Cuiú	0	0	1	1	30
Rhea americana	Rheiformes	Ema	4	6	3	13	40
Bubo sacandiacus	Strigiformes	Coruja das neves	2	2	0	4	18
Asio ciamator	Strigiformes	Coruja-Orelhuda	0	0	1	1	18
Bubo virginianus	Strigiformes	Corujão-Orelhudo	0	0	1	1	18
Tyto alba	Strigiformes	Suindara	0	1	2	3	20
Casuarus casuarus	Struthioniformes	Casuar	0	2	0	2	20
Dromaius novaehollandiae	Struthioniformes	Ave Emu	4	2	0	6	15
Struthio camelus	Struthionidae	Avestruz	1	2	0	3	55
Total			221	217	139	577	
Grupos IX e X - Répteis, Anfíbios, Invertebrados e Insetário							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Calman latirostris	Alligatoridae	Jacaré-de-papo-amarelo	1	3	0	4	50
Epicratres cenchia	Serpentes	Salamandra	0	0	1	1	55
Epicratres crassus	Serpentes	Salamandra	0	0	1	1	55
Eunectes murinus	Serpentes	Sucuri	1	0	1	2	30
Boa constrictor	Squamata	Jiboia	2	5	8	15	30
Corallus hortulanus	Squamata	Suaçuboia	0	0	5	5	15
Iguana iguana	Squamata	Iguana	1	0	0	1	15
Python molurus	Squamata	Piton	1	0	1	2	30
Phrynops hilarii	Testudines	Cagado de barbicha	4	2	1	7	70
Testudo carbonaria	Testudines	Jabuti piranga	3	2	2	7	80
Testudo denticulata	Testudines	Jabuti tinga	2	1	1	4	80
Trachemys dorbigni	Testudines	Tigre d'água de orelha vermelha	14	12	6	32	40
Trachemys scripta	Testudines	Tigre d'água	1	0	2	3	45
Total			30	25	29	84	

Tabela 1 - Plantel dos Animais Existentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

Grupos I e XI - Grandes e Pequenos Carnívoros							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Chrysocyon brachyirus	Carnívora	Lobo-guará	0	2	0	2	20
Leopardus pardalis	Carnívora	Jagatirica	0	1	0	1	20
Leptailurus serval	Carnívora	Serval	1	0	0	1	10
Panthera leo	Carnívora	Leão	1	1	0	2	13
Panthera onca	Carnívora	Onça-pintada	1	0	0	1	14
Panthera tigris	Carnívora	Tigre	2	0	0	2	23
Puma concolor	Carnívora	Onça-parda	3	0	0	3	11
Tremarctos ornatus	Carnívora	Urso-andino	3	1	0	4	20
Total			11	5	0	16	
Grupo II - Megavertebrados							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Hipopotamus amphibius	Artiodactyla	Hipopótamo	2	3	0	5	45
Camelus bactriacus	Artiodactyla	Camelo	1	1	0	2	45
Elephas maximus	Proboscides	Elefante-asiático	0	1	0	1	60
Ceratotherium simum	Perissodactyla	Rinoceronte-branco	1	1	0	2	45
Total			4	6	0	10	
Grupo III - Herbívoros							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Antilope cervicapra	Artiodactyla	Cervicapra	1	1	0	2	13
Ammotragus lervia	Artiodactyla	Aoudad	1	1	0	2	20
Cervus elaphus	Artiodactyla	Cervo nobre	6	8	0	14	15
Cervus unicolor	Artiodactyla	Cervo sambar	2	2	0	4	15
Lama glama	Artiodactyla	Lhama	2	2	0	4	20
Lama guanicoe	Artiodactyla	Guanaco	4	2	0	6	23
Lama pacos	Artiodactyla	Alpaca	1	1	0	2	25
Equus asinus	Perissodactyla	Burro	6	10	0	16	28
Equus quagga	Perissodactyla	Jegue	0	2	0	2	28
Tapirus terrestris	Perissodactyla	Anta-brasileira	2	3	0	5	35

Tabela 1 - Plantel dos Animais Existentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

Grupo III - Herbívoros							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Dama dama	Artiodactyla	Cervo dama	3	3	0	6	15
Pecari tajacu	Artiodactyla	Cateto	15	14	11	40	15
Tayassu pecari	Artiodactyla	Cateto	7	8	4	19	15
Mazama gouazoupira	Artiodactyla	Veado-catingueiro	2	1	0	3	13
Sus scrofa	Artiodactyla	Javali	1	1	0	2	23
Kobus elliprymus	Artiodactyla	waterbuck	1	2	0	3	14
Bubalus bubalis	Artiodactyla	Búfalo	4	5	1	10	40
Equus burchell	Artiodactyla	Zebra	0	2	0	2	28
Total			58	68	16	142	
Grupos XI e XII - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Felis tigrinus	Carnívora	Gato-do-mato pequeno	1	1	0	2	20
Pseudalopex gymnocercus	Carnívora	Raposa-dos-pampas	2	1	0	3	10
Cerdocyon thous	Carnívora	Cachorro-do-mato	1	1	0	2	15
Nasua nasua	Carnívora	Quati	1	1	0	2	15
Lontra longicaudis	Carnívora	Lontra	1	1	0	2	20
Mirmecophaga tridactyla	Xenarthra	Tamanduá bandeira	1	1	0	2	16
Hydrochaeris hydrochaeris	Rodentia	Capivara	2	3	9	14	12
Hystrix africaeustralis	Rodentia	Porco espinho africano	1	1	0	2	15
Myocastor coypus	Rodentia	Ratão-do-banhado	1	1	0	2	15
Total			11	11	9	31	
Grupo IV - Primatas							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Alouatta caraya	Primates	Bugio-preto	1	3	0	4	18
Alouatta guariba	Primates	Bugio	2	3	3	8	18
Aotus nigriceps	Primates	Macaco da noite	1	0	0	1	20
Ateles belzebuth	Primates	Macaco-aranha	1	1	0	2	30
Ateles chamek	Primates	Macaco-aranha-da-cara-preta	3	1	0	4	30
Callithrix geoffroyi	Primates	Sagui-da-cara-branca	1	1	0	2	20
Callithrix penicillata	Primates	Sagui-de-tufo-preto	2	1	0	3	20

Tabela 1 - Plantel dos Animais Existentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

Grupo IV - Primatas							
Nome Científico	Ordem	Nome Comum	Plantel Atual				Longevidade (anos)
			M	F	I	T	
Leontopithecus chrysomelas	Primates	Mico-leão-da cara-dourada	7	1	0	8	15
Macaca mulatta	Primates	Macaco-rhesus	0	1	0	1	25
Mandrillus sphinx	Primates	Mandril	0	4	0	4	25
Pan troglodytes	Primates	Chimpanzé	2	0	0	2	20
Papio hamadryas	Primates	Babuíno-sagrado	3	2	0	5	35
Sapajus apella	Primates	Macaco prego	6	5	6	17	40
Total			29	23	9	61	
Total Geral			364	355	202	921	

Fonte: Parque Zoológico de Sapucaia do Sul/RS

Legenda:
M : Masculino
F: Feminino
I: Indefinido
T: Total

A longevidade dos animais foi pesquisada na internet, entre os quais, nos seguintes sites:

- <http://jornaldosbichos.blogspot.com.br/>;
- <https://www.suapesquisa.com/>;
- <http://www.portaldoanimal.org/>;
- <https://www.terraselvagem.com/>;
- <http://www.klimanaturali.org/>;
- <http://www.infoescola.com/>;
- <http://www.portalsaofrancisco.com.br/>;
- <http://www.zoo.fzb.rs.gov.br/>;
- <http://www.saudeanimal.com.br/>;
- <http://www.riozoo.com.br/>.

3.1.1.2 Avaliação do Plantel

No atual plantel, aproximadamente 70% da população são de animais adultos e 30%, de animais idosos.

Um plantel de zoológico é muito dinâmico, onde nascem, morrem, chegam e saem espécies regularmente. Desse modo, o plantel está em constante renovação e movimento.

Figura 3 - Imagem de Bebês de Cisne-de-pescoço-preto (setembro 2017).



Fonte: CONSÓRCIO

Os animais exóticos, ou seja, aqueles que não se encontram dentro de sua distribuição geográfica original, possuem menor taxa de renovação, seus valores de aquisição são altos, de difíceis manejos, e ao mesmo tempo, mais longevos.

A taxa de renovação dessas espécies é mais demorada e ocorre em um intervalo de 30 a 35 anos. Como exemplo desses animais citam-se: elefantes, girafas, zebras, bovídeos africanos, primatas africanos, entre outros.

Da análise do plantel atual sugere-se a substituição de 50% dos animais existentes. Propõe-se um período mínimo de 2 anos, para tanto, pois os tramites burocráticos e a logística de transporte de animais selvagens no Brasil são bastante complexos.

3.1.2 Características Físicas do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Neste item estão descritas as características físicas do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, cujo texto está estruturado em 5 áreas específicas, a saber:

- Área patrimonial;
- Áreas de visitação e cuidados dos animais;
- Edificações administrativas e operacionais;
- Instalações de apoio aos usuários;
- Infraestrutura.

Antecedendo à apresentação dos itens anteriores, estão descritos alguns temas com informações a respeito do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e da região do Empreendimento.

a) Cadastro

O cadastro das áreas específicas foi realizado através de inspeção visual no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.


O levantamento dos elementos componentes foi feito com o auxílio de GPS, aliado às fotografias georreferenciadas e as imagens áreas do programa Google Earth, permitindo o registro da localização de cada uma das unidades e elementos cadastrados.

Foi feito um levantamento das condições atuais que identificou problemas, os quais apoiaram o planejamento das melhorias necessárias ao atendimento das condições adequadas definidas no Modelo de Operação do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

De acordo com a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul existe desde 1962 e está vinculado à Fundação desde 1973. A Fundação Zoobotânica engloba 3 instituições: o Jardim Botânico, o Museu de Ciências Naturais e o Parque Zoológico. O Parque Zoológico possui, hoje, uma área de 780 hectares, dos quais 615 pertencem à Reserva Florestal Padre Balduino Rambo e 159 hectares ao Zoológico propriamente dito.

Neste Estudo decidiu-se, em função da viabilidade, analisar os 159 hectares pertencentes ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, visto que as demais áreas não agregarão valor ao Projeto.

Figura 4 - Imagem de Satélite da Fundação Zoobotânica.



Fonte: Google Earth

b) Zoneamento Atual

A seguir, estão apresentados os desenhos da implantação geral existente e do zoneamento atual do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.




1 IMPLANTAÇÃO GERAL - EXISTENTE
ESC. 1/ESCALA

LEGENDA - EXISTENTE			
01	PASSARELA	15	ZOOLOGIA
02	GUARITA - CONTROLE	16	ADMINISTRAÇÃO
03	PÓRTICO - BILHETERIAS ACESSO PEDESTRES	17	HOSPITAL VETERINÁRIO
04	BILHETERIAS ACESSO VEÍCULOS	18	MANUTENÇÃO
05	CAMPING - ADMINISTRAÇÃO PARTICULAR	19	QUARENTENA
06	PARQUE INFANTIL	20	NUTRIÇÃO
07	ESTACIONAMENTO ÔNIBUS	21	CHURRASQUEIRAS
08	ESTACIONAMENTO VEÍCULOS		
09	RESTAURANTE		
10	PÁTIO - TRENZINHO		
11	SANITÁRIOS		
12	POMAR		
13	BIOTÉRIO		
14	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		

LEGENDA	
	LIMITES DO ZOOLOGICO a = 1.590.483,00 m ²
	ACESSO PRINCIPAL
	ACESSO - SERVIÇOS
	ACESSO SECUNDÁRIO
	EDIFICAÇÕES

EMPRESAS:					
CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					
DESENHO: PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA DO SUL IMPLANTAÇÃO GERAL - EXISTENTE					
DATA:	01/08/2017	ESCALA:	SEM ESCALA	REVISÃO:	00
RESPONSÁVEL:				FÁBIO ROSSIT PADILHA CREA - 068.250.687-4 	
NÚMERO DE FOLHAS:				01/01	



c) Dados Característicos do Empreendimento

O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul gico está localizado na Rodovia BR-116, Parada 41, no município de Sapucaia do Sul/RS, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O município de Sapucaia do Sul está localizado na região da encosta inferior do nordeste do Rio Grande do Sul e é limitado com São Leopoldo, ao norte; Portão, a noroeste; a leste, Novo Hamburgo e Gravataí; Esteio, ao sul; e a oeste, Nova Santa Rita.


Figura 5 - Localização de Sapucaia do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul.



Fonte: IBGE

Sapucaia do Sul é cortado pelas Rodovias ERS-118 e BR-116, e dista 25 km de Porto Alegre.

Figura 6 - Localização e Acessos a Sapucaia do Sul.



Fonte: Google Earth

Com 58,64 km² de território, representa 0,57% da área da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O principal acesso rodoviário ao município, partindo-se de Porto Alegre, se faz pela Rodovia BR-116, que dá acesso também ao Parque Zoológico.

As figuras, a seguir, mostram a fachada do acesso para pedestres ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e o mapa de atrações do mesmo.

Figura 7 - Fachada do Acesso para Pedestres ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.





Fonte: CONSÓRCIO



Os mapas, a seguir, localizam o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul no Estado do Rio Grande do Sul.

Figura 8 - Mapa de Atrações do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.



Fonte: Fundação Zoobotânica





De acordo com os documentos analisados, cedidos pelo Estado do RS, em 2014 apenas 28% das despesas do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul eram custeadas com recursos próprios (bilheteria, concessão de alimentos e publicidade estática). Portanto, 72% das despesas eram subsidiadas com recursos do Estado.

No processo nº 02023.000817/1990-11 da ficha de vistoria do IBAMA, datada de 21 a 23 de janeiro de 2015, a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul declara ter, em média, 500 mil visitantes por ano (comparando-se com alguns outros zoológicos do País, é um número de visitantes baixo, já que a população da Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA é a área mais densamente povoada do Rio Grande do Sul, concentrando mais de 4 milhões de habitantes. Dela fazem parte 9 dos 18 municípios do Rio Grande do Sul com mais de 100 mil habitantes.

O clima da região onde está situado o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é subtropical úmido, com temperatura média anual de 19,5°C e precipitação média anual de 1.400 mm.

Na hidrografia local, a área do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é drenada pelo Rio dos Sinos, que passa a oeste da área do Parque.

Figura 9 - Localização do Rio dos Sinos em Relação ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.



Fonte: Google Earth

O município de Sapucaia do Sul pertence ao COREDE (Conselho Regional de Desenvolvimento) Vale do Rio dos Sinos, que concentra empresas de calçados, sendo considerada a maior região calçadista do mundo. Além do setor calçadista, os segmentos metalomecânico, químico, vestuário, alimentos e bebidas, papel e gráfico, madeira e móveis são expressivos.

Com relação às condições socioeconômicas da população da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e de Sapucaia do Sul, estão apresentados, no quadro a seguir, alguns indicadores.


Tabela 2 - Indicadores Socioeconômicos.

Item	Discriminação	Unidade	Sapucaia do Sul	RMPA	Estado do Rio Grande do Sul	Participação no Estado	Participação na RMPA
1	População (2017)	habitantes	139.476	4.293.065	11.322.895	1,23%	3,25%
2	PIB (2013)	milhões de R\$	2,63	138,67	310,51	0,85%	1,90%
3	IDHM (2010)	-	0,726	0,762	0,746	-	-

Fonte: IBGE

A figura, a seguir, ilustra as diferenças entre os PIBs municipal, regional e estadual.

Figura 10 - Produto Interno Bruto 2013.



Fonte: CONSÓRCIO

Com referência à caracterização ambiental do município, Sapucaia do Sul pertence ao Baixo Sinos. Esta região tem relevo marcado pelas baixas altitudes (até 200 m, praticamente todo abaixo de 50 m).

Os principais contribuintes são marcados pela presença de efluentes domésticos e industriais, o que deteriora a qualidade da água. O uso do solo é predominantemente urbano, com algum destaque para o cultivo do arroz irrigado nas várzeas do Rio dos Sinos. Ocupa 26% da bacia e é onde estão localizadas as sedes urbanas das maiores cidades.

O Rio dos Sinos localiza-se a oeste do município, representando o limite territorial com os municípios de Portão e Nova Santa Rita.

A região das Terras Baixas é caracterizada por uma extensa planície de inundação do rio, composta por muitos banhados. As formações rochosas são sedimentares, com depósitos encharcados carregados pelo rio.

A vegetação na região é típica de áreas de inundação, com campos úmidos e a presença de matas ciliares.

Sapucaia do Sul situa-se em uma Zona de Tensão Ecológica, onde há o encontro da vegetação do Pampa com a Floresta Estacional, conforme o Mapa da Vegetação do Brasil (IBGE, 2004).

O município possui uma Unidade de Conservação: a Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) - Fazenda Morro de Sapucaia.

As diretrizes para o uso e a ocupação do solo do município de Sapucaia do Sul estão definidas no Plano Diretor (Lei Municipal nº 2.896, de 11 de outubro de 2006) e suas alterações posteriores.

3.1.2.1 Área Patrimonial

Para o presente Estudo foi considerada como área patrimonial do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, a área inserida nos muros de divisa, totalizando 159 ha, que corresponde a aproximadamente, 26% da área de reserva natural do Parque de 615 ha, que não foi considerada no presente trabalho.

Os elementos componentes da área patrimonial são a superfície de áreas verdes do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, as áreas reservadas aos animais, as vias de acesso e circulação, lagos, áreas de serviços (restaurante estacionamentos, centro de educação ambiental, sanitários, entre outros) e os elementos de vedação dos limites legais (muros).

Na área patrimonial está incluída, também, toda a infraestrutura existente, tais como as redes subterrâneas de energia elétrica, telefonia, água e esgotos sanitários, e as galerias de águas pluviais.

a) Situação Atual

O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul possui o perímetro fechado, com muros construídos em blocos de concreto, elementos em concreto pré-moldados e alvenaria em blocos cerâmicos, com alturas que variam entre 1,80 e 2,50 m. Os muros encontram-se em bom estado de conservação, com exceção do segmento em blocos cerâmicos, que está deteriorado.

A extensão de muros de divisa é de 6,14 km e a parte deteriorada foi estimada em 0,70 km de comprimento.

No Parque Zoológico de Sapucaia do Sul estão implantadas as vias de circulação com revestimento primário e com elementos pré-moldados de concreto do tipo intertravado. As vias com revestimento primário servem à circulação geral e aos acessos, e as vias e pátio em elementos pré-moldados, para as trilhas e estacionamentos.

As vias em elementos pré-moldados de concreto estão com, aproximadamente, 90% do pavimento em estado ruim.

A distribuição de áreas no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é a seguinte:

- Área para a visitação: 50 ha;
- Áreas verdes: 109 ha.

Na área disponível para a visitação estão incluídas as áreas dos 9 lagos principais existentes (6,24 ha), áreas reservadas aos animais, sistema viário e áreas destinadas aos serviços.

Salienta-se que, para determinar o estado de conservação dos elementos componentes da área patrimonial, o critério utilizado foi o da análise visual das condições das unidades existentes, por técnicos habilitados, durante as vistorias realizadas. Esta análise visual foi complementada por um prognóstico de recuperação.

b) Adequações Necessárias

Foram consideradas as seguintes adequações:

- Reconstrução de 700 m de muro de divisa em blocos de cerâmica deteriorados;
- Recuperação e/ou substituição dos elementos pré-moldados de concreto das vias em estado de conservação ruim.

c) Fichas Cadastrais

Estão apresentadas, a seguir, as fichas do cadastro realizado na área patrimonial.

Tabela 3 - Cadastro de Área Patrimonial - Muros

Localização Aérea	Foto	Coordenadas		Comprimento (m)	Altura (m)	Tipo de Muro	Estado de Conservação	Observação
		Latitude	Longitude					
		29°48'8.22"S	51° 9'58.90"O	1.016,00	2,50	Perfil de concreto	Bom	-
	Sem Acesso	29°48'7.71"S	51°10'29.68"O	1.368,00	2,50	Muro de bloco de concreto	Bom	Perímetro Urbano

Tabela 3 - Cadastro de Área Patrimonial - Muros


Localização Aérea	Foto	Coordenadas		Comprimento (m)	Altura (m)	Tipo de Muro	Estado de Conservação	Observação
		Latitude	Longitude					
		29°47'57.28"S	51°10'50.87"O	676,00	1,80	Muro de bloco cerâmico	Ruim	-
		29°47'30.09"S	51°10'20.02"O	3.079,00	2,00	Muro em concreto pré-moldado	Bom	-

Tabela 4 - Cadastro de Área Patrimonial - Sistema Viário

Extensão (m)	Coordenadas Geográficas Inicial		Foto Ponto Inicial	Coordenadas Geográficas Final		Foto Ponto Final	Tipo de Pavimento			Local		Largura da Passagem (m)	Estado de Conservação
	S	W		S	W		Terra	Blocket	Asfalto	Estacionamento	Trilha		
586,84	29°48'6,34"	51°9'58,44"		29°48'5,78"	51°10'0,48"		-	x	-	-	x	3,00	Bom
8.929,64	29°48'5,78"	51°10'0,48"		29°47'36,95"	51°10'14,7"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim
1.027,85	29°47'36,95"	51°10'14,7"		29°47'34,01"	51°10'16,95"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
838,69	29°47'35,96"	51°10'16,86"		29°47'38,3"	51°10'18,77"		x	-	-	-	x	3,00	Bom
912,33	29°47'38,3"	51°10'18,77"		29°47'40,57"	51°10'21,13"		-	x	-	-	x	3,00	Bom
1.190,11	29°47'40,57"	51°10'21,13"		29°47'40,52"	51°10'25,42"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
392,38	29°47'40,52"	51°10'25,42"		29°47'39,92"	51°10'24,14"		-	x	-	-	x	3,00	Bom
3.739,22	29°47'40,71"	51°10'25,83"		29°47'41,8"	51°10'39,25"		x	-	-	-	x	3,00	Bom
2.915,76	29°47'38,19"	51°10'35,27"		29°47'40,74"	51°10'25,09"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.947,30	29°47'39,24"	51°10'31,85"		29°47'40,79"	51°10'25,01"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
303,20	29°47'40,7"	51°10'21,41"		29°47'41,51"	51°10'20,69"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim

Tabela 4 - Cadastro de Área Patrimonial - Sistema Viário

Extensão (m)	Coordenadas Geográficas Inicial		Foto Ponto Inicial	Coordenadas Geográficas Final		Foto Ponto Final	Tipo de Pavimento			Local		Largura da Passagem (m)	Estado de Conservação
	S	W		S	W		Terra	Blocket	Asfalto	Estacionamento	Trilha		
398,04	29°47'41,51"	51°10'20,69"		29°47'42,58"	51°10'19,74"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim
71,59	29°47'42,58"	51°10'19,74"		29°47'42,46"	51°10'19,51"		-	x	-	-	x	3,00	Bom
193,26	29°47'42,46"	51°10'19,51"		29°47'41,81"	51°10'19,74"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
938,29	29°47'40,38"	51°10'21,09"		29°47'38,08"	51°10'18,61"		-	x	-	-	x	3,00	Bom
1.291,25	29°47'38,08"	51°10'18,61"		29°47'42,05"	51°10'16,19"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.166,82	29°47'36,75"	51°10'16,45"		29°47'40,09"	51°10'18,99"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
672,69	29°47'36,77"	51°10'15,43"		29°47'39,09"	51°10'16,11"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.187,99	29°47'39,61"	51°10'9,51"		29°47'38,61"	51°10'5,35"		x	-	-	-	x	3,00	Bom
4.970,07	29°47'40,25"	51°10'5,69"		29°47'57,92"	51°10'2,87"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
6.640,32	29°47'57,92"	51°10'2,87"		29°47'37,17"	51°10'14,74"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
3.638,49	29°47'37,17"	51°10'14,74"		29°47'45,65"	51°10'24,72"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim

Tabela 4 - Cadastro de Área Patrimonial - Sistema Viário

Extensão (m)	Coordenadas Geográficas Inicial		Foto Ponto Inicial	Coordenadas Geográficas Final		Foto Ponto Final	Tipo de Pavimento			Local		Largura da Passagem (m)	Estado de Conservação
	S	W		S	W		Terra	Blocket	Asfalto	Estacionamento	Trilha		
2.487,90	29°47'45,65"	51°10'24,72"		29°47'41,87"	51°10'32,84"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.551,74	29°47'43,91"	51°10'25,92"		29°47'42,17"	51°10'20,61"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
125,26	29°47'42,17"	51°10'20,61"		29°47'42,14"	51°10'20,16"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim
2.140,30	29°47'41,9"	51°10'20,68"		29°47'49,44"	51°10'19,1"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim
557,46	29°47'49,66"	51°10'19,2"		29°47'51,66"	51°10'18,98"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
96,30	29°47'51,66"	51°10'18,98"		29°47'51,75"	51°10'19,32"		x	-	-	x	-	3,00	Ruim
1.616,00	29°47'51,75"	51°10'19,32"		29°47'51,29"	51°10'25,11"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.412,96	29°47'51,29"	51°10'25,11"		29°47'47,29"	51°10'28,26"		x	-	-	x	-	3,00	Ruim
1.859,77	29°47'47,29"	51°10'28,26"		29°47'48,93"	51°10'34,75"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
50,01	29°47'48,93"	51°10'34,75"		29°47'48,89"	51°10'34,92"		x	-	-	x	-	3,00	Ruim
772,11	29°47'48,75"	51°10'31,77"		29°47'48,54"	51°10'29"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim

Tabela 4 - Cadastro de Área Patrimonial - Sistema Viário

Extensão (m)	Coordenadas Geográficas Inicial		Foto Ponto Inicial	Coordenadas Geográficas Final		Foto Ponto Final	Tipo de Pavimento			Local		Largura da Passagem (m)	Estado de Conservação
	S	W		S	W		Terra	Blocket	Asfalto	Estacionamento	Trilha		
237,36	29°47'47,18"	51°10'28,05"		29°47'47,14"	51°10'27,19"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
142,80	29°47'46,98"	51°10'26,38"		29°47'46,79"	51°10'25,9"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
129,25	29°47'46"	51°10'23,72"		29°47'46,46"	51°10'23,69"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim
249,24	29°47'46,46"	51°10'23,69"		29°47'47,32"	51°10'23,43"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
5.967,09	29°47'51,63"	51°10'25,12"		29°47'52,04"	51°10'46,6"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.618,05	29°47'55,3"	51°10'43,86"		29°47'59,23"	51°10'39,56"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.461,96	29°48'1,19"	51°10'33,05"		29°48'5,28"	51°10'29,74"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
2.038,10	29°47'58,22"	51°10'30,05"		29°47'51,27"	51°10'27,7"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
117,39	29°47'51,24"	51°10'26,78"		29°47'51,31"	51°10'26,36"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim

Tabela 4 - Cadastro de Área Patrimonial - Sistema Viário

Extensão (m)	Coordenadas Geográficas Inicial		Foto Ponto Inicial	Coordenadas Geográficas Final		Foto Ponto Final	Tipo de Pavimento			Local		Largura da Passagem (m)	Estado de Conservação
	S	W		S	W		Terra	Blocket	Asfalto	Estacionamento	Trilha		
2.872,67	29°47'56,99"	51°10'23,24"		29°47'55,67"	51°10'12,98"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
2.856,76	29°47'59,57"	51°10'13,99"		29°48'5,87"	51°10'5,86"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
2.637,26	29°48'5,42"	51°10'6,78"		29°48'14,91"	51°10'6,65"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
2.730,84	29°47'59,62"	51°10'13,84"		29°47'57,08"	51°10'23,34"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.096,59	29°47'45,96"	51°10'15,59"		29°47'49,87"	51°10'15,02"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim
429,80	29°47'49,87"	51°10'15,02"		29°47'50,63"	51°10'16,37"		x	-	-	-	x	3,00	Ruim
1.335,85	29°47'50,17"	51°10'14,87"		29°47'54,71"	51°10'16,45"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim
53,34	29°47'54,71"	51°10'16,45"		29°47'54,81"	51°10'16,62"		x	-	-	x	-	3,00	Ruim
2.892,57	29°47'54,18"	51°10'13,07"		29°47'57,8"	51°10'3,31"		-	x	-	-	x	3,00	Ruim

Tabela 5 - Cadastro das Áreas Verdes

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Áreas com todos os tipos de vegetação existente	Áreas	Coordenadas do Zoológico	
	1.644.440,00 m ²	S	W
		29°47'50.79"	51°10'21.81"





Fotos dos Locais		
		
		



Tabela 5 - Cadastro das Áreas Verdes

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Áreas de mata fechada	Áreas	Coordenadas do Zoológico	
	991.723,00 m ²	S 29°47'50.79"	W 51°10'21.81"

Fotos dos Locais



Croqui de Localização




Tabela 5 - Cadastro das Áreas Verdes

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Áreas de mata rasteira	Áreas	Coordenadas do Zoológico	
	233.998,00 m ²	S 29°47'50.79"	W 51°10'21.81"

Fotos dos Locais

Croqui de Localização

Tabela 5 - Cadastro das Áreas Verdes




Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Áreas de mata arbustiva	Áreas	Coordenadas do Zoológico	
	418.719,00 m ²	S	W
		29°47'50.79"	51°10'21.81"
Fotos dos Locais			
			
			
Croqui de Localização			
			

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Localização dos lagos	Áreas	Coordenadas	
	53.750,00 m ²	S	W
		29°48'6,41"	51°9'59,65"

Croqui de Localização

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 1	Áreas	Coordenadas	
	8.000,00 m ²	S	W
		29°47'34,68"	51°10'15,58"
Fotos			
			
Croqui de Localização			
			

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 2	Áreas	Coordenadas	
	6.000,00 m ²	S 29°47'42,9"	W 51°10'9,56"
Fotos			
			
Croqui de Localização			
 <p>© 2017 Google Image © 2017 DigitalGlobe</p> <p>Google earth</p>			


Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 3	Áreas	Coordenadas	
	3.200,00 m ²	S 29°47'45,69"	W 51°10'22,56"

Fotos



Croqui de Localização



© 2017 Google
Image © 2017 DigitalGlobe
Google earth

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 4	Áreas	Coordenadas	
	4.500,00 m ²	S	W
		29°48'3,08"	51°10'48,63"

Fotos
 <p>Observação: Lago de difícil acesso, imagem mais próxima obtida.</p>


Croqui de Localização



Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 5	Áreas	Coordenadas	
	14.000,00 m ²	S 29°47'42,67"	W 51°10'15,1"

Fotos



Croqui de Localização



© 2017 Google
Image © 2017 DigitalGlobe
Google earth

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 6	Áreas	Coordenadas	
	250,00 m ²	S	W
		29°47'40,71"	51°10'21,32"
Fotos			
			
Croqui de Localização			
			

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 7	Áreas	Coordenadas	
	1.300,00 m ²	S	W
Fotos			
			
			
Croqui de Localização			
 <p>© 2017 Google Image © 2017 DigitalGlobe</p> <p>Google earth</p>			

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos



Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 8	Áreas	Coordenadas	
	1.000,00 m ²	S 29°47'41,88"	W 51°10'38,99"
Fotos			
			
Croqui de Localização			
			

Tabela 6 - Cadastro dos Lagos

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Lago 9	Áreas	Coordenadas	
	15.500,00 m ²	S	W
		29°47'53,68"	51°10'13,03"
Fotos			
			
Croqui de Localização			
			

3.1.2.2 Áreas de Visitação e Cuidados dos Animais

Foram consideradas como áreas de visitação e cuidados dos animais, as áreas dos recintos, a área de Zoologia, o Setor de Quarentena, o Setor de Nutrição, o Hospital Veterinário, o Biotério e a área de recepção de animais (Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS).

De acordo com a vistoria efetuada, corroborada pelo relatório elaborado pelo IBAMA em janeiro/2015, chamam a atenção as instalações antiquadas e em desacordo com a legislação.

Existem problemas relacionados às condições gerais de conservação dos recintos, às dimensões consideradas para cada espécie, além de desenhos inadequados às modernas técnicas de manejo deste plantel.

3.1.2.2.1 Recintos

Recintos são as áreas destinadas ao alojamento dos animais. Estes deverão atender aos requisitos mínimos, para garantir o bem-estar físico-psicológico dos respectivos espécimes e a segurança dos animais, tratadores e público visitante, além de atenderem às dimensões e ambientação mínimas adequadas às necessidades biológicas do animal alojado.

Os recintos estão divididos em Setor Extra e recintos de exposição.

O Setor Extra é uma área separada, fora da área de visitação, onde ficam os animais em tratamento ou em observação. Abrigam os animais que chegaram ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul há pouco e filhotes em crescimento que não puderam ser mantidos com a mãe.

Os recintos de exposição são os recintos abertos ao público visitante.

a) Setor Extra

De acordo com a visita técnica realizada, que confirmou os dados do relatório do IBAMA, o setor Extra do Zoológico está subdividido em 7 áreas distintas, que são:

- Primatas e aves;
- Carnívoros;
- Animais diversos;
- Primatas;
- Piquete da anta;
- Recintos de aves;
- Piquetes.

Um fato preocupante é que os esgotos gerados nos recintos são lançados “in natura” nos cursos d’água do local, sem tratamento.

a.1) Situação Atual

a.1.1) Bateria de primatas e aves

Possui a bateria de nove recintos novos com estruturas metálicas e telas trançadas, que contam com câmera de segurança contra fuga, piso de areia, cobertura parcial, comedouros e bebedouros removíveis, poleiros e caixas de abrigo.

Quando da troca de animais alojados nos recintos, os mesmos são desinfetados com a substituição da areia e o uso de vassoura de fogo.

Os recintos encontram-se em boas condições de conservação.

Figura 11 - Setor Extra - Bateria de Aves.



Fonte: CONSÓRCIO

a.1.2) Bateria de carnívoros

Esta bateria possui nove recintos com paredes em alvenaria e grades, além de área para o câmbio e piso de concreto.

Não há corredor de segurança nesta ala.

Figura 12 - Setor Extra - Bateria de Carnívoros.



Fonte: CONSÓRCIO

a.1.3) Bateria de animais diversos

Nesta bateria existem vinte e seis recintos com estruturas de alvenarias e grades, com piso de concreto ou areia, área para o câmbio e bebedouro de concreto.

O corredor de acesso aos locais de câmbio não possui sistema de segurança contra a fuga de animais.

Não há iluminação elétrica no local.

Foram observados, também, problemas na estrutura de alvenaria de alguns recintos, indicando a necessidade de manutenção e reparos dos mesmos.

Durante a visita, observou-se que alguns espécimes ali alojados estavam desambientados, em função da falta de poleiros para os porcos-espinhos e para os macacos-prego.

Figura 13 - Setor Extra - Bateria de Animais Diversos.



Estado de conservação

Bateria de animais diversos



Falta de iluminação

Falta de porta

Fonte: CONSÓRCIO

a.1.4) Bateria de primatas

Esta bateria possui seis recintos com estruturas parcialmente de alvenaria e telas trançadas, além de cobertura parcial e piso de areia.

O estado de manutenção dos recintos é péssimo e não há sistema de segurança contra a fuga de animais.

a.1.5) Piquete da anta

O piquete da anta é cercado com tela tipo alambrado.

Possui vegetação abundante, lago e área de manejo.

a.1.6) Bateria de recintos de aves

Esta bateria possui cinco recintos com estruturas metálicas e telas tipo alambrado, que alojam aves em tratamento ou em observação.

O estado de conservação destes recintos é ruim.

a.1.7) Piquetes

São nove piquetes com cercamento em madeira que se encontram em reforma.

Os piquetes possuem área de abrigo com bebedouro e comedouro, com o piso gramado.

Figura 14 - Setor Extra - Piquetes.



Fonte: CONSÓRCIO



a.2) Adequações Necessárias

As adequações necessárias, observadas pelos técnicos que fizeram a vistoria no Setor Extra, são:

- Adequação das instalações dos recintos que estão em desacordo com a legislação vigente do IBAMA e com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul;
- Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos;
- Instalação de luminárias nos corredores;
- Manutenção e reparos em geral nas instalações elétricas e hidráulicas;
- Implantação de recintos com tanque d'água, para o atendimento de animais com hábitos aquáticos (jacarés, lontras, entre outros);
- Implantação de corredores contra a fuga de animais nos recintos, que não possuem este sistema de segurança;
- Implantação de programa de manutenção, para a correção de falhas estruturais nos recintos, que apresentam rachaduras nas paredes de alvenaria;
- Reparos nos pisos de cimentados;
- Troca de alambrados danificados e reparos em estruturas metálicas de coberturas.

b) Recintos de Exposição

São áreas em que os espécimes estão expostos à visitação pública.

Estes espaços deverão atender à Instrução Normativa do IBAMA nº 7, de 30 de abril de 2015.

No Parque Zoológico de Sapucaia do Sul são expostos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, invertebrados, entre outros.


A seguir, estão apresentadas fotos de alguns dos recintos de exposição, tiradas durante a visita técnica realizada em julho/2017.




Aves em geral



Guarajuba



Pavão



Cujubi



Arara Vermelha



Papagaio Chorão



Papagaio de Peito Roxo



Chimango



Urubu Rei



Mutum de Penacho



Pavão



Várias Araras



Garça-Vaqueira e Socó-boi



Coruja das Torres



Jucurutu



Mutum-Cavalo



Águia Chilena



Avestruz



Leão



Tigre



Jaguaririca




Puma



Rinoceronte Branco



Javali



Zebra




Camelo



Elefante Indiano



Anta




Guari



Lhama




Guanaco



Cateto



Queixada



Antílope D'água



Serval



Urso de Óculos



Lobo-Guará



Capivara, Ganso Sinalheiro e Ema



Tamanduá-Bandeira




Cervos



Raposa



Bugio-Ruivo




Bugio-Preto



Balbuíno Sagrado



Sagui de Pincel Preto



Mico Leão Dourado



Chimpanzé

b.1) Situação Atual e Fichas Cadastrais

De um modo geral, os recintos de exposição de animais encontram-se em estado regular de conservação.

As tabelas, a seguir, apresentam os pontos onde serão necessárias intervenções, que foram observados durante a visita técnica, a partir da análise visual feita da parte externa dos recintos.

Após cada tabela com as intervenções necessárias, estão apresentadas as fichas da vistoria realizada em cada recinto de exposição.

Tabela 7 - Intervenções Necessárias - Recintos das Aves.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
1	Buteo melanoleucus	Águia chilena	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'37,4"	51°10'16,35"
2	Anodorhynchus hyacinthinus	Arara azul	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'38,8"	51°10'16,98"
3	Ara clooptera	Arara vermelha e verde	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'37,21"	51°10'15,84"
4	Ara ararauna/Ara chloroptera/ Ara macao /Anodorhynchus hyacinthinus	Arara azul e amarela, Arara vermelha e verde, Arara vermelha e amarela e Arara azul	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente Pintura dos troncos de madeira onde os alambrados estão fixados	29°47'39,34"	51°10'17,16"
5	Struthio camelus	Avestruz	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e na tela tipo alambrado Poda da vegetação rasteira no entorno da cerca e no interior do recinto Reparos em geral na estrutura e nas esquadrias de madeira e pintura da casa que abriga os animais Reparo no portão de madeira, de acesso ao interior do recinto Substituição de telhas cerâmicas do telhado da casa que abriga os animais	29°47'42,22"	51°10'39,08"
6	Caracara plancus	Carancho caracará	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente, inclusive com impermeabilização da parede	29°47'38,37"	51°10'16,35"
7	Milvago chimachima	Carrapateiro/Chimango	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'37,35"	51°10'16,51"
8	Milvago chimango	Chimango	Troca de telhas da cobertura do recinto Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes	29°47'38,54"	51°10'15,97"
9	Asio clamator	Coruja-orelhuda/Jacurutu	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'39,88"	51°10'17,46"
10	Tito alba	Coruja-das-torres	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Troca da cerca com pontaletes de madeira, no interior do recinto, por cerca tipo alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'39,88"	51°10'17,46"
11	Aburria kujubi	Cujubi	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'36,73"	51°10'15,7"

Tabela 7 - Intervenções Necessárias - Recintos das Aves.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
12	Casuarus casuarius	Casuar	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e na tela tipo alambrado Poda da vegetação rasteira no entorno da cerca e no interior do recinto	29°47'45,08"	51°10'34,44"
13	Rhea americana	Ema	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Conserto do portão Limpeza e pintura das paredes de alvenaria	29°47'42,22"	51°10'39,08"
14	Bulbucos ibis/Trigrisoma lineatum	Garça vaqueira/Socó boi	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Troca da cerca com pontaletes de madeira, no interior do recinto, por cerca tipo alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'39,88"	51°10'17,46"
15	Buteo albicaudatus	Gavião de rabo branco	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'38,03"	51°10'16,51"
16	Guarajuba guarajuba	Guarajuba	Reparos e pintura no alambrado Poda da vegetação Limpeza e pintura das paredes		
17	Vários	Marrecas canadense e da carolina e Patos do mato e mandarim	Reparos e pintura do muro de divisa em alvenaria Reparos e pintura no alambrado e no portão de acesso ao recinto Poda da vegetação rasteira e limpeza geral da área interna do recinto Substituição do bebedouro em alvenaria na parte externa do recinto		
18	Pauxi tomentosum	Mutum cavalo	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Troca da cerca com pontaletes de madeira, no interior do recinto, por cerca tipo alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'39,88"	51°10'17,46"
19	Crax fasciolata	Mutum pinima	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente Pintura dos pilares de madeira onde o alambrado está fixado Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado	29°47'40,34"	51°10'16,85"
20	Vários	Papagaios	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Pintura dos pilares de concreto onde o alambrado está fixado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Substituição de telhas de fibrocimento que estão quebradas e reparo no madeiramento de sustentação	29°47'43,39"	51°10'18,25"
21	Amazona vinacea	Papagaio de peito roxo	Substituição da placa de identificação do recinto Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'38,25"	51°10'15,92"
22	Amazona pretrei	Papagaio charão	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria	29°47'37,87"	51°10'15,88"

Tabela 7 - Intervenções Necessárias - Recintos das Aves.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
23	Pavo cristatu	Pavão	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto	29°47'39,63"	51°10'17,87"
			Pintura dos pilares de madeira onde o alambrado está fixado		
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
			Substituição de telhas de fibrocimento que estão quebradas e reparo no madeiramento de sustentação		
			Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente		
24	Ramphastidae	Tucano	Reparos e pintura no alambrado	29°47'42,27"	51°10'18,54"
			Poda da vegetação		
			Limpeza e pintura das paredes		
25	Cathartes aura	Urubu de cabeça vermelho	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto	29°47'37,65"	51°10'17,03"
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
			Substituição de telhas de fibrocimento que estão quebradas e reparo no madeiramento de sustentação		
			Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente		
26	Sarcoramphus papa	Urubu-rei	Reparos e pintura no alambrado e na cerca de madeira do recinto	29°47'39,08"	51°10'16,10"
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
			Pintura dos pilares de madeira onde o alambrado está fixado		
			Substituição de telhas translúcidas que estão quebradas e reparo no madeiramento de sustentação		

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Águia Chilena	12,00 m	12,00 m ²	29°47'37,4"	51°10'16,35"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto			
		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Quantidade <input type="text"/>	
				C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Arara Azul	12,00 m	12,00 m ²	29°47'38,82"	51°10'16,98"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Arara Vermelha e Verde	3,50 m	24,00 m ²	29°47'37,21"	51°10'15,84"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
11. Vegetação					
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
		_____ cm		_____ %	
D - Rampa					
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade _____ C - Área Total _____ m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Araras Diversas	3,50 m	24,00 m ²	29°47'39,94"	51°10'17,16"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Quantidade <input type="text"/>	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			






Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Avestruz		315,72 m²	29°47'42,22"	51°10'39,08"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Carancho Caracará		12,00 m	12,00 m ²	29°47'38,37"	51°10'16,55"
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Carrapateiro	4,00 m	12,00 m ²	29°47'37,35"	51°10'16,51"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Chimango	3,50 m	24,00 m ²	29°47'38,54"	51°10'15,97"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves


Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W	
Coruja Orelhuda	4,00 m	12,00 m ²			29°47'39,88"	51°10'17,46"	
4. Piso							
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço							
5. Solário				6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto			
				B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial				C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira			
				<input type="checkbox"/> Troncos <input checked="" type="checkbox"/> Toca			
				<input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto			
8. Poleiros				D - Climatização			
A - Diâmetro Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
				B - Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			
				C - <input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos				10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos				<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
				<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação				B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea				<input type="checkbox"/> cm			
<input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva				C - % em relação a Área Total			
<input type="checkbox"/> Ausente				<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro				13. Maternidade			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			
				14. Cambiamento A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
				B - Quantidade <input type="text"/>			
				C - Área Total <input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança				16. Barreira ao Público			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro			
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros			
				<input type="checkbox"/> Fosso Seco			
				Especificar Fosso inclinado			
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto				18. Terrários			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente			
B - Afastamento 1,50 m				B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
19. Placa Informativa				20. Segurança do Tratador			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada			
				<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			
				21. Estado de Conservação do Recinto			
				<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			
				<input type="checkbox"/> Ruim			
Croqui de Localização							
							

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Coruja-das-Torres	4,00 m	12,00 m ²			29°47'39,88"	51°10'17,46"			
4. Piso									
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial									
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não									
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Subtrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação					B - Profundidade				
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente					<input type="text"/> cm				
C - % em relação a Área Total					D - Rampa				
<input type="text"/>					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A -			A -			B - Quantidade			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="text"/>			
B -			B - Solário			C - Área Total			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança					16. Barreira ao Público				
A -					<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				
B -					Especificar Fosso inclinado				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado									
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto					18. Terrários				
A -					Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
B - Afastamento 1,50 m					19. Placa Informativa				
<input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					A -				
<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim					<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				

Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	Coordenadas	
Cujubi	3,50 m	24,00 m ²	S	W
			29°47'36,73"	51°10'15,7"
4. Piso	<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço			
5. Solário	6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	A -		B - Permite a Contenção do animal	
	<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial	C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira		D - Climatização	
	<input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	<input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto			
8. Poleiros	A - Diâmetro Adequado			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	B - Tipo		C -	
	<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos	10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos	A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação	B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea	_____ cm			
<input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva	C - % em relação a Área Total			
<input type="checkbox"/> Ausente	_____ %			
12. Bebedouro	13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -	B -	A -	B - Solário	A -
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
15. Corredor de Segurança	16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -	B -	<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro	A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	<input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
		<input type="checkbox"/> Fosso Seco	B - Afastamento 1,50 m	
		Especificar Fosso inclinado		
18. Terrários	19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares	A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador	21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada	<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Casuar			335,41 m²	29°47'45,08"	51°10'34,44"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial					
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		C -		D - Climatização	
		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos					
Subtrato para confecção de Ninhos		10. Tanque para banho			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A -			
		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação					
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
		<input type="text" value=""/> cm		<input type="text" value=""/>	
D - Rampa					
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text" value=""/>	
C - Área Total					
<input type="text" value=""/> m²					
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado					
18. Terrários					
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		19. Placa Informativa			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A -		B - Adequada	
		<input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador					
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		21. Estado de Conservação do Recinto			
		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Ema		5000,00 m ²	29°47'38,55"	51°10'11,2"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Solário <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
		Especificar Fosso inclinado			
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Garça Vaqueira/Socó Boi	4,00 m	6,00 m ²	29°47'39,88"	51°10'17,46"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Gavião de Rabo Branco	12,00 m	12,00 m ²			29°47'38,03"	51°10'16,51"			
4. Piso									
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial					C -				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					D - Climatização <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto				
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Substrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação					B - Profundidade				
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente					<input type="text"/> cm				
12. Bebedouro					C - % em relação a Área Total				
A -					<input type="text"/> %				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="text"/> %				
13. Maternidade					D - Rampa				
A -					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
14. Cambiamento					17. Afastamento do Público em relação ao Recinto				
A -					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
B - Quantidade					B - Afastamento 1,50 m				
<input type="text"/>					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
C - Área Total					18. Terrários				
<input type="text"/> m ²					Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares				
15. Corredor de Segurança					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
A -					19. Placa Informativa				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A -				
B -					<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado				
16. Barreira ao Público					20. Segurança do Tratador				
<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco					<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada				
Especificar Fosso inclinado					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				
18. Terrários					Croqui de Localização				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares									
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Guarajuba		4,00 m	4,00 m ²	29°47'42,27"	51°10'18,84"
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text" value=""/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text" value=""/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text" value=""/>	
				C - Área Total	
				<input type="text" value=""/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado					
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Marreca Canadense, Marreca da Carolina, Pato do Mato e Pato Mandarim	1,20 m	700,00 m ²			29°47'41,72"	51°10'18,54"			
4. Piso <input checked="" type="checkbox"/> Areia <input checked="" type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso									
5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			6. Abrigo A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input checked="" type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto			D - Climatização <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
8. Poleiros A - Diâmetro Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não									
B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			C - <input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo						
9. Ninhos Subtrato para confecção de Ninhos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			10. Tanque para banho A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável						
11. Vegetação <input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente			B - Profundidade <input type="text" value="100"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text" value="10"/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
12. Bebedouro A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			13. Maternidade A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			14. Cambiamento A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			16. Barreira ao Público <input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado: _____			17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Afastamento			
18. Terrários Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			19. Placa Informativa A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
20. Segurança do Tratador <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada			21. Estado de Conservação do Recinto <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim						

Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W			
Mutum Cavallo	4,00 m	12,00 m ²	29°47'39,88"	51°10'17,46"			
4. Piso							
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço							
5. Solário				6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto			
				B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial				C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto			
				D - Climatização			
				<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
8. Poleiros							
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos				10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos				A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação				B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente				<input type="text"/> cm			
				C - % em relação a Área Total			
				<input type="text"/>			
				D - Rampa			
				<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento			
A -		B - Solário		A -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
				B - Quantidade			
				<input type="text"/>			
				C - Área Total			
				<input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança				16. Barreira ao Público			
A -		B -		A -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco			
				Especificar Fosso inclinado			
				B - Afastamento 1,50 m			
				<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
18. Terrários				19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares				A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente			
				B - Adequada			
				<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
20. Segurança do Tratador				21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada				<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			
						Croqui de Localização	
							

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Mutum Pinima	4,00 m	9,00 m ²	29°47'40,34"	51°10'16,85"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Outros		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto

Croqui de Localização

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Papagaios	12,00 m	6,00 m ²			29°47'43,39"	51°10'18,25"			
4. Piso									
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial					C -				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto				
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Subtrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação					B - Profundidade				
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			B - Solário			A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			B - Quantidade <input type="text"/>			
						C - Área Total <input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança					16. Barreira ao Público				
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco				
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado					Especificar Fosso inclinado				
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto					A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
B - Afastamento 1,50 m									
18. Terrários					19. Placa Informativa				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares					A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
					<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				





Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Papagaio de Peito Roxo	12,00 m	24,00 m ²	29°47'38,25"	51°10'15,92"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto			
		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Papagaio Charão	3,50 m	24,00 m ²			29°47'37,87"	51°10'15,88"			
4. Piso									
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial					C -				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto				
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Substrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação					B - Profundidade				
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente					<input type="text"/> cm				
C - % em relação a Área Total					D - Rampa				
<input type="text"/>					<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A -			A -			A -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
B -			B - Solário			B - Quantidade			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="text"/>			
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público			17. Afastamento do Público em relação ao Recinto			
A -			<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco			A -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			Especificar Fosso inclinado			<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
B -						B - Afastamento 1,50 m			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado									
18. Terrários					19. Placa Informativa				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente				
B - Adequada					<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				



Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Pavão	3,50 m	24,00 m ²	29°47'39,63"	51°10'17,87"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			




Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W		
Tucano	4,00 m	4,00 m ²	29°47'42,27"	51°10'18,84"		
4. Piso	<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário	6. Abrigo A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
7. Sombreamento Artificial	C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto					
8. Poleiros	A - Diâmetro Adequado B - Tipo C - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais <input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo					
9. Ninhos	Substrato para confecção de Ninhos 10. Tanque para banho <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável					
11. Vegetação	B - Profundidade C - % em relação a Área Total D - Rampa <input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
12. Bebedouro	13. Maternidade 14. Cambiamento A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado B - Quantidade C - Área Total					
15. Corredor de Segurança	16. Barreira ao Público 17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Adequado A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro B - Afastamento 1,50 m <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco					
18. Terrários	19. Placa Informativa Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
20. Segurança do Tratador	21. Estado de Conservação do Recinto <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim					
Croqui de Localização 						

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Urubu de Cabeça Vermelha	12,00 m	12,00 m ²			29°47'37,65"	51°10'17,03"			
4. Piso									
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto				
					B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial					C -				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira				
					<input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca				
					<input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto				
8. Poleiros					D - Climatização				
					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos			10. Tanque para banho						
Subtrato para confecção de Ninhos			A -						
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável						
11. Vegetação			B - Profundidade						
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea			<input type="text" value=""/> cm						
<input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva			C - % em relação a Área Total						
<input type="checkbox"/> Ausente			<input type="text" value=""/>						
			D - Rampa						
			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A -			A -			A -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
B -			B - Solário			B - Quantidade			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="text" value=""/>			
						C - Área Total			
						<input type="text" value=""/> m ²			
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público			17. Afastamento do Público em relação ao Recinto			
A -			<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro			A -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros			<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
B -			<input type="checkbox"/> Fosso Seco			B - Afastamento 1,50 m			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			Especificar Fosso inclinado						
18. Terrários			19. Placa Informativa						
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares			A -			B - Adequada			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente			<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
20. Segurança do Tratador			21. Estado de Conservação do Recinto						
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada			<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim						

Croqui de Localização



Google Earth

Tabela 8 - Fichas de Recinto - Aves

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Urubu-Rei		6,00 m	20,00 m ²	29°47'39,08"	51°10'16,1"
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Outros		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa		B - Adequada	
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente			
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 9 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Répteis.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
1	Phrynops geoffroanus/ Hydromedusa tectifera/ Trachemys dorbigni	Cágado de Barbicha/Cágado Preto/ Tigre d'água	Limpeza da mureta	29°47'42,34"	51°10'17,84"
			Reparos e pintura do alambrado		
			Limpeza dos tanques de água		
2	Caiman latirostris	Jacaré-de-papo-amarelo	Reparos e pintura do alambrado	29°47'40,87"	51°10'19,73"
			Limpeza dos tanques de água		
3	Bothrops jararaca	Jararaca	Reparos e pintura dos pilares e vigas de madeira e da estrutura de sustentação do telhado	29°47'40,3"	51°10'20,82"
			Limpeza e pintura da mureta de alvenaria de tijolo aparente		
			Manutenção da parte elétrica		
			Substituição de telhas cerâmicas		
4	Boa constrictor	Terrarium (Jiboia)	Reparos e pintura da estrutura metálica e alambrado no teto	29°47'42,2"	51°10'18,51"
			Substituição de telhas quebradas		
			Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente		
			Limpeza de vidros		

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 10 - Fichas de Recinto - Répteis

Informações sobre o Recinto que aloja: Répteis				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Cágado e Trigre D'água	4,00 m	10,00 m ²			29°47'42.34"S	51°10'17.84"W			
4. Piso									
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial					C -				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Troncos <input checked="" type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto e translúcida				
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais			<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Substrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação									
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente									
B - Profundidade <input type="text" value="50"/> cm									
C - % em relação a Área Total <input type="text" value="50"/>									
D - Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não									
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			B - Solário			A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			B - Quantidade <input type="text"/>			
			<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			C - Área Total <input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança					16. Barreira ao Público				
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco				
					Especificar Fosso inclinado				
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto					18. Terrários				
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					B - Adequada				
B - Afastamento					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
					<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
19. Placa Informativa					20. Segurança do Tratador				
A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente					<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada				
B - Adequada					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				



Croqui de Localização




Tabela 10 - Fichas de Recinto - Répteis

Informações sobre o Recinto que aloja: Répteis				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Jacaré do Papo Amarelo		350,00 m ²	29°47'40.87"S	51°10'19.73"O	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia	<input checked="" type="checkbox"/> Brejoso	<input type="checkbox"/> Cimento	<input checked="" type="checkbox"/> Gramado	<input type="checkbox"/> Terra	<input type="checkbox"/> Folhiço
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto e translúcida		D - Climatização <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros		A - Diâmetro Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais	
				C - <input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text" value="100"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text" value="50"/>			
		D - Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Quantidade <input type="text" value=""/>	
				C - Área Total <input type="text" value=""/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Fosso Seco		B - Afastamento = 2,00 m	
		Especificar Fosso inclinado			
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto





Tabela 10 - Fichas de Recinto - Reptéis

Informações sobre o Recinto que aloja: Répteis				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Jararaca	3,50 m	58,54 m ²	29°47'40,3"	51°10'20,82"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Tela <input checked="" type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Afastamento	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 10 - Fichas de Recinto - Répteis

Informações sobre o Recinto que aloja: Répteis				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Terrarium (Jibóia)	4,00 m	200,00 m²	29°47'42,22"	51°10'18,51"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto e translúcida		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text" value="50"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text" value="5"/>			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Tela <input checked="" type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 11 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Grandes Carnívoros.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
1	Leopardus pardalis	Jaguaririca	Implantação de corredor ou câmara de segurança contra a fuga de animais Troca da placa de identificação do animal Falta de tanque conforme a IN - 169/2008 do IBAMA Limpeza do muro de pedras	29°47'40,79"	51°10'22,2"
2	Puma concolor	Puma	Limpeza e pintura das paredes e pilares revestidos de tijolo aparente Troca da fechadura do portão de acesso à jaula Limpeza e pintura da grade Pintura da cerca de madeira	29°47'38,8"	51°10'22,21"
3	Puma concolor	Puma	Pintura da cerca de madeira Manutenção na portinhola de madeira que dá acesso à jaula Limpeza e pintura da grade Limpeza e pintura das paredes e pilares revestidos de tijolo aparente Melhoria nas instalações hidráulicas	29°47'40,79"	51°10'22,2"
4	Puma	Puma	Limpeza e pintura das paredes e pilares revestidos de tijolo aparente Pintura da cerca de madeira Limpeza e pintura da grade	29°47'38,76"	51°10'21"
5	Panthera leo	Leão	Troca da água do fosso Limpeza e pintura dos muros de divisa e paredes de tijolo aparente Reparos e pintura da grade de madeira Limpeza do bebedouro	29°47'38,81"	51°10'19,83"
6	Panthera tigris altaica	Tigre siberiano	Troca da água do fosso Limpeza e pintura dos muros de divisa e paredes de tijolo aparente Reparos e pintura da grade de madeira Limpeza do bebedouro	29°47'39,61"	51°10'20,75"
7	Chrysocyon branchyirus	Lobo guará	Pintura do alambrado e da cerca de madeira Poda na vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Troca da placa de identificação do animal	29°47'34,19"	51°10'17,05"
8	Tremarctos ornatus	Urso andino (Urso-de-óculos)	Limpeza e pintura da grade Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente Troca da água do tanque Pintura do guarda-corpo de madeira	29°47'36,74"	51°10'17,63"
9	Tremarctos ornatus	Urso andino (Urso-de-óculos)	Limpeza e pintura da grade Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente Troca da placa de identificação do animal Pintura no guarda-corpo de madeira	29°47'36,29"	51°10'17,28"
10	Tremarctos ornatus	Urso andino (Urso-de-óculos)	Limpeza e pintura da grade Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente Troca da placa de identificação do animal Pintura no guarda-corpo de madeira	29°47'38,05"	51°10'19,77"

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				
1. Animal Jaguaritirica	2. Altura do Recinto 4,00 m	3. Área do Recinto 24,00 m ²	Coordenadas S W 29°47'40,84" 51°10'23,11"	
4. Piso <input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhido	6. Abrigo A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não C - <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto D - Climatização <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
8. Poleiros A - Diâmetro Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	B - Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais C - <input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos Subtrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	10. Tanque para banho A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação <input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente	B - Profundidade <input type="text" value=""/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	13. Maternidade A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			
15. Corredor de Segurança A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	14. Cambiamento A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text" value="2"/> C - Área Total <input type="text" value=""/> m ²			
16. Barreira ao Público <input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado	17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m			
18. Terrários Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	19. Placa Informativa A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
20. Segurança do Tratador <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada	21. Estado de Conservação do Recinto <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto					
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W					
Puma	4,00 m	157,74 m²			29°47'38,76"	51°10'21"					
4. Piso											
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso											
5. Solário					6. Abrigo						
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
7. Sombreamento Artificial					C -						
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto						
8. Poleiros											
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -					
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo					
9. Ninhos					10. Tanque para banho						
Subtrato para confecção de Ninhos					A -						
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável						
11. Vegetação					B - Profundidade						
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente					<input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento					
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
						B - Quantidade <input type="text"/>					
						C - Área Total <input type="text"/> m²					
15. Corredor de Segurança					16. Barreira ao Público						
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado						
					<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado						
					17. Afastamento do Público em relação ao Recinto						
					A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
					B - Afastamento 1,50 m						
18. Terrários					19. Placa Informativa						
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares					A -						
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto						
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim						
						Croqui de Localização					
											

Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				
1. Animal Puma Concolor	2. Altura do Recinto 4,00 m	3. Área do Recinto 140,28 m ²	Coordenadas S: 29°47'38,8" W: 51°10'21,21"	
4. Piso <input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço	6. Abrigo			
5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	C - <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		D - Climatização <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros				
A - Diâmetro Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		C - <input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo
9. Ninhos Substrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
10. Tanque para banho				
A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação				
B - Profundidade <input type="text" value=""/> cm				
C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/>				
D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Quantidade <input type="text" value=""/>
15. Corredor de Segurança				
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		C - Área Total <input type="text" value=""/> m ²
16. Barreira ao Público				
<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco				
Especificar Fosso inclinado				
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto				
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
B - Afastamento 1,50 m				
18. Terrários				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
19. Placa Informativa				
A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente				
B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada				
21. Estado de Conservação do Recinto <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				





Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Puma Concolor	4,00 m	136,22 m²	29°47'40,79"	51°10'22,2"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário			6. Abrigo		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial			C -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos			10. Tanque para banho		
Subtrato para confecção de Ninhos			A -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável		
11. Vegetação			B - Profundidade		
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente			<input type="text"/> cm		
12. Bebedouro			13. Maternidade		
A -			A -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
B -			B - Solário		
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público		
A -			A -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		
B -			Especificar Fosso inclinado		
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			17. Afastamento do Público em relação ao Recinto		
A -			A -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
B - Afastamento 1,50 m			B - Adequada		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
18. Terrários			19. Placa Informativa		
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares			A -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		
20. Segurança do Tratador			21. Estado de Conservação do Recinto		
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada			<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				
1. Animal Leão	2. Altura do Recinto 3,20 m	3. Área do Recinto 139,58 m²	Coordenadas S W 29°47'38,81" 51°10'19,83"	
4. Piso <input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso				
5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		6. Abrigo A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto D - Climatização <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
8. Poleiros A - Diâmetro Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais C - <input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo				
9. Ninhos Substrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		10. Tanque para banho A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável B - Profundidade <input type="text" value=""/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/> D - Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
11. Vegetação <input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		12. Bebedouro A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado 13. Maternidade A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado 14. Cambiamento A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text" value=""/> C - Área Total <input type="text" value=""/> m²		
15. Corredor de Segurança A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado 16. Barreira ao Público <input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado: _____		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m		
18. Terrários Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		19. Placa Informativa A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
20. Segurança do Tratador <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		21. Estado de Conservação do Recinto <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		



Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto				
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W				
Tigre Siberiano	3,50 m	278,33 m ²			29°47'39,61"	51°10'20,75"				
4. Piso <input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso										
5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					6. Abrigo A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto					
8. Poleiros A - Diâmetro Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não										
B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais C - <input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo										
9. Ninhos Substrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					10. Tanque para banho A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável					
11. Vegetação <input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente										
B - Profundidade <input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> % D - Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não										
12. Bebedouro A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			13. Maternidade A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		
14. Cambiamento A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						B - Quantidade <input type="text"/>				
C - Área Total <input type="text"/> m ²										
15. Corredor de Segurança A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			16. Barreira ao Público <input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input checked="" type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado				
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						B - Afastamento 1,50 m				
18. Terrários Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					19. Placa Informativa A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente					
B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não										
20. Segurança do Tratador <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					21. Estado de Conservação do Recinto <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim					



Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Lobo Guará			142,93 m²	29°47'34,19"	51°10'17,05"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Urso de óculos		3,20 m	229,00 m²	29°47'36,74"	51°10'17,63"
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhido					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com laje		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> 100 cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="checkbox"/> 20			
		D - Rampa			
		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
		B - Solário		B - Quantidade	
		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
				C - Área Total	
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
				B - Afastamento 1,50 m	
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Urso de óculos	3,20 m	134,77 m²	29°47'36,29"	51°10'17,28"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com laje		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text" value=""/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text" value=""/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text" value=""/>	
				C - Área Total	
				<input type="text" value=""/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 12 - Fichas de Recinto - Grandes Carnívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				
1. Animal Urso de óculos	2. Altura do Recinto 4,00 m	3. Área do Recinto 153,64 m²	Coordenadas S: 29°47'38,05" W: 51°10'19,77"	
4. Piso				
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso				
5. Solário		6. Abrigo		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial		C -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		
8. Poleiros		D - Climatização		
A - Diâmetro Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais C - <input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo		
9. Ninhos		10. Tanque para banho		
Subtrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável		
11. Vegetação		B - Profundidade		
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		
12. Bebedouro		C - % em relação a Área Total		
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/> %		
13. Maternidade		14. Cambiamento		
A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/>		
15. Corredor de Segurança		C - Área Total		
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/> m²		
16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto		
<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado: _____		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
18. Terrários		19. Placa Informativa		
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto		
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		



Tabela 13 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Primatas.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
1	Papio hamadryas	Babuíno sagrado	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e da tela nela fixada Reparos e pintura do alambrado, pilares e vigas metálicas que cercam o recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'42,94"	51°10'20,09"
2	Papio hamadryas	Babuíno sagrado	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e da tela nela fixada Reparos e pintura do alambrado, pilares e vigas metálicas que cercam o recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza, e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'43,12"	51°10'20,01"
3	Pan troglodites	Chimpanzé	Pintura das paredes de alvenaria Poda geral da vegetação Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e da tela nela fixada	29°47'45,69"	51°10'22,56"
4	Sapajus	Macaco-prego	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e da tela nela fixada Reparos e pintura do alambrado, pilares e vigas metálicas que cercam o recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'42,6"	51°10'20,38"
5	Leontopithecus chrysomelas	Mico-leão-da-cara-dourada	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e da tela nela fixada Reparos e pintura do alambrado, pilares e vigas metálicas que cercam o recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'43,16"	51°10'19,6"
6	Calilinthrix penicillata	Sagui-pincel-preto	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto Reparos e pintura do alambrado, pilares e vigas metálicas que cercam o recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Pintura da porta no interior do recinto Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'42,99"	51°10'119,78"
7	Alouatta guariba	Bugio ruivo	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'44,33"	51°10'10,32"
8	Alouatta caraya	Bugio Preto	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'43,71"	51°10'19,65"

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Babuino Sagrado	5,30 m	24,00 m ²	29°47'43,12"	51°10'20,01"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Babuino Sagrado		5,40 m	24,00 m ²	29°47'42,94"	51°10'20,09"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				
1. Animal Chimpanzé	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto 3.724,56 m ²	Coordenadas S: 29°47'45,69" W: 51°10'22,56"	
4. Piso				
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso				
5. Solário		6. Abrigo		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial		C -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		
8. Poleiros				
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo
9. Ninhos		10. Tanque para banho		
Substrato para confecção de Ninhos		A -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável		
11. Vegetação		B - Profundidade		
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> % D - Rampa <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input checked="" type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado: _____		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento
18. Terrários		19. Placa Informativa		
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto		
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		




Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Macaco Prego	4,10 m	24,00 m ²	29°47'42,6"	51°10'20,38"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente	
		<input type="checkbox"/> cm		C - % em relação a Área Total <input type="checkbox"/>	
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="checkbox"/> C - Área Total <input type="checkbox"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W	
Mico Leão Cara Dourada	3,10 m	12,00 m ²			29°47'43,16"	51°10'19,6"	
4. Piso							
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço							
5. Solário				6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto			
				B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial				C -			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto			
8. Poleiros				D - Climatização			
A - Diâmetro Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				B - Tipo <input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais <input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos				10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos				A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
				<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação				B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente				<input type="text"/> cm			
				C - % em relação a Área Total			
				<input type="text"/>			
				D - Rampa			
				<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Quantidade <input type="text"/>	
						C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Afastamento 1,50 m	
		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco					
		Especificar Fosso inclinado					
18. Terrários		19. Placa Informativa		20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto	
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	
		<input type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente					

Croqui de Localização



Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Sagui Pincel Preto	3,10 m	6,00 m ²	29°47'42,99"	51°10'19,78"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente	
		<input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/> cm D - Rampa <input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				
1. Animal Bugio Ruivo	2. Altura do Recinto 5,30 m	3. Área do Recinto 36,00 m ²	Coordenadas	
			S 29°47'44,33"	W 51°10'19,32"
4. Piso <input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso				
5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		6. Abrigo A - <input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		
8. Poleiros A - Diâmetro Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais C - <input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo				
9. Ninhos Substrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		10. Tanque para banho A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável B - Profundidade <input type="text" value=""/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
11. Vegetação <input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		12. Bebedouro A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado C - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não D - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		
13. Maternidade A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		14. Cambiamento A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text" value=""/> C - Área Total <input type="text" value=""/> m ²		
15. Corredor de Segurança A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		16. Barreira ao Público <input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m		18. Terrários Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
19. Placa Informativa A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		20. Segurança do Tratador <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		
21. Estado de Conservação do Recinto <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				



Tabela 14 - Fichas de Recinto - Primatas

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Bugio Preto		5,30 m	36,00 m ²	29°47'43,71"	51°10'19,65"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input type="checkbox"/> No solo <input checked="" type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			




Tabela 15 - Intervenções Necessárias - Recintos Vazios.

Item	Recinto	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
			S	W
1	Vazio	Poda da vegetação	29°47'42,53"	51°10'37,1"
		Reparos e pintura dos pilares e vigas de madeira onde o alambrado está fixado		
		Reparos e pintura do alambrado		
2	Vazio	Pintura das grades	29°47'37,83"	51°10'19,44"
		Reparos e limpeza nas paredes de pedra		
		Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
		Substituição das estruturas que servem de abrigo para os animais		
		Reparos e pintura da cerca de madeira e alambrado		
3	Vazio (futuro recinto do urso-de-óculos)	Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente	29°47'40,3"	51°10'25,45"
		Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto		
		Pintura dos alambrados e pilares de concreto onde os mesmos estão fixados		
4	Vazio (piquetes)	Poda geral da vegetação	29°47'41,83"	51°10'39,09"
		Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto		
		Pintura geral das estruturas de madeira dos piquetes		
		Substituição de telhas cerâmicas quebradas		
5	Vazio	Em manutenção	29°47'45,1"	51°10'31,57"
6	Vazio	Em recuperação	29°47'45,03"	51°10'30,46"
7	Vazio	Pintura das grades e paredes	29°47'43,59"	51°10'19,78"
		Substituição de telhas de fibrocimento que estão quebradas e reparo no madeiramento de sustentação		

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves, Répteis e Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
	3,80 m	12,00 m ²	29°47'43,59"	51°10'19,78"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário			6. Abrigo		
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			A - <input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial			C -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos			10. Tanque para banho		
Subtrato para confecção de Ninhos			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável		
11. Vegetação			B - Profundidade		
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente			<input type="text"/> cm		
<input type="checkbox"/> Ausente			C - % em relação a Área Total		
<input type="checkbox"/> Ausente			<input type="text"/>		
12. Bebedouro			13. Maternidade		14. Cambiamento
A -		B - Solário		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto
A -		B -		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Especificar Fosso inclinado			B - Afastamento		
			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
18. Terrários			19. Placa Informativa		
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares			A -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		
			B - Adequada		
			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
20. Segurança do Tratador			21. Estado de Conservação do Recinto		
<input type="checkbox"/> Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Inadequada			<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		



Fotos do Recinto



Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves, Répteis e Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Recinto em Recuperação		958,00 m²	29°47'45,03"	51°10'30,46"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text"/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text"/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves, Répteis e Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Recinto em Manutenção			881,00 m²	29°47'45,1"	51°10'31,57"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhido					
5. Solário		6. Abrigo			
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/>	
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade: <input type="text"/> C - Área Total: <input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves, Répteis e Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
		567,92 m²	29°47'41,83"	51°10'39,09"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Profundidade <input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
11. Vegetação					
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente					
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		20. Segurança do Tratador <input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada 21. Estado de Conservação do Recinto <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			






Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves, Répteis e Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Recinto Vazio		524,87 m²	29°47'40,3"	51°10'25,45"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário			6. Abrigo		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			A - <input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		
			B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial					
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos			10. Tanque para banho		
Subtrato para confecção de Ninhos			A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável		
11. Vegetação			B - Profundidade		
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente			<input type="text"/> cm		
			C - % em relação a Área Total		
			<input type="text"/>		
			D - Rampa		
			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
				B - Quantidade	
				<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público		
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		
B -			Especificar Fosso inclinado		
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado					
			17. Afastamento do Público em relação ao Recinto		
			A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
			B - Afastamento 1,50 m		
			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
18. Terrários			19. Placa Informativa		
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares			A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
			<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		
			B - Adequada		
			<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
20. Segurança do Tratador			21. Estado de Conservação do Recinto		
<input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada			<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves, Répteis e Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Recinto Vazio		4,00 m	153,59 m²	29°47'37,83"	51°10'19,44"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input checked="" type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input checked="" type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
		B - Solário		B - Quantidade	
		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
				B - Afastamento 1,50 m	
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			




Tabela 16 - Fichas de Recinto - Recintos Vazios

Informações sobre o Recinto que aloja: Aves, Répteis e Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Recinto Vazio			1072,00 m ²	29°47'42,53"	51°10'37,1"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/>	
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
		B - Solário		B - Quantidade	
		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
				B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 17 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
1	Nasua nasua	Quati	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto	29°47'42,22"	51°10'18,51"
			Reparos e pintura do alambrado que cerca o recinto		
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
			Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente		
2	Lontra longicaudis	Lontra	Reparos e pintura do alambrado	29°47'41,72"	51°10'18,54"
			Poda geral da vegetação		
			Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente		
3	Mimecophaga tridactyla	Tamanduá Bandeira	Poda geral da vegetação	29°47'45,69"	51°10'22,56"
			Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e alambrado		
4	Hydrochoerus hydrochaeris	Capivara	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e alambrado	29°47'38,55"	51°10'11,2"
			Poda geral da vegetação		
			Limpeza do tanque de água		
5	Hystrix africaustralis	Porco Espinho Africano	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto	29°47'43,57"	51°10'19,23"
			Reparos e pintura do alambrado que cerca o recinto		
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
			Limpeza e pintura das paredes de alvenaria de tijolo aparente		
6	Galictis cuja	Furão	Pintura da tela do recinto	29°47'43,39"	51°10'19,88"
7	Leptailurus serval	Serval	Poda geral da vegetação	29°47'36,1"	51°10'17,85"
			Substituição dos troncos de madeira		
			Reparos e pintura da cerca de madeira que cerca o recinto		
			Reparo na fechadura do portão da cerca de madeira		
			Reparo e pintura do alambrado		
			Limpeza da área interna do recinto		
Pintura das vigas metálicas onde a tela superior e o alambrado estão fixados					

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W		
Quati	4,00 m	24,00 m ²	29°47'43,44"	51°10'19,34"		
4. Piso	<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário	6. Abrigo A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
7. Sombreamento Artificial	C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto					
8. Poleiros	A - Diâmetro Adequado B - Tipo C - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais <input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo					
9. Ninhos	10. Tanque para banho Substrato para confecção de Ninhos A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável					
11. Vegetação	B - Profundidade C - % em relação a Área Total D - Rampa <input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> cm <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
12. Bebedouro	13. Maternidade 14. Cambiamento A - B - Solário A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado B - Quantidade C - Área Total <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> m ²					
15. Corredor de Segurança	16. Barreira ao Público 17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - B - A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros B - Afastamento = 1,50 m <input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado					
18. Terrários	19. Placa Informativa B - Adequada Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
20. Segurança do Tratador	21. Estado de Conservação do Recinto <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim					

Croqui de Localização



Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Terrarium (Lontra)	4,00 m	200,00 m²			29°47'41,72"	51°10'18,54"			
4. Piso									
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial									
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto e translúcida									
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais			<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Substrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação									
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea B - Profundidade <input type="text" value="50"/> cm <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva C - % em relação a Área Total <input type="text" value="40"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ausente D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não									
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m²			
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público			17. Afastamento do Público em relação ao Recinto			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input checked="" type="checkbox"/> Vidro A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco B - Afastamento			Especificar Fosso inclinado			
18. Terrários					19. Placa Informativa				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares					A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				



Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Tamandúá Bandeira	3,00 m	300,00 m²	29°47'36,1"	51°10'17,85"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input checked="" type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Quantidade <input type="text"/>	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		C - Área Total <input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento = 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			




Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Capivara	3,00 m	7000,00 m ²			29°47'38,55"	51°10'11,2"			
4. Piso									
<input type="checkbox"/> Areia <input checked="" type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial									
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não C - <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input checked="" type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto									
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Subtrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação									
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea B - Profundidade <input type="text" value="100"/> cm <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva C - % em relação a Área Total <input type="text" value="50"/> <input type="checkbox"/> Ausente D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não									
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público			17. Afastamento do Público em relação ao Recinto			
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado			A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Afastamento			
18. Terrários					19. Placa Informativa				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares					A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Adequada <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				



Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W		
Porco Espinho Africano	4,00 m	24,00 m ²	29°47'43,57"	51°10'19,23"		
4. Piso						
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço						
5. Solário		6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal		
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
8. Poleiros						
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input checked="" type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input checked="" type="checkbox"/> Ao Abrigo		
9. Ninhos		10. Tanque para banho				
Substrato para confecção de Ninhos		A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total		
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %		
		D - Rampa				
		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento		
A -		A -		A -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
B -		B - Solário		B - Quantidade		
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>		
				C - Área Total		
				<input type="text"/> m ²		
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto		
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
B -				B - Afastamento = 1,50 m		
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado						
18. Terrários		19. Placa Informativa				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				

Croqui de Localização



Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W		
Furão		19,37 m ²	29°47'43,39"	51°10'19,88"		
4. Piso	<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário	6. Abrigo		B - Permite a Contenção do animal			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial	C -		D - Climatização			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
8. Poleiros						
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo		
9. Ninhos						
Subtrato para confecção de Ninhos			10. Tanque para banho			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação						
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total		
<input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva		<input type="checkbox"/> Ausente		D - Rampa		
<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		cm		
12. Bebedouro						
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		13. Maternidade		
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Solário		14. Cambiamento		
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Quantidade		
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		C - Área Total		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		m ²		
15. Corredor de Segurança						
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		16. Barreira ao Público		
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros		B - Afastamento : 1,50 m		
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Fosso Seco		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
18. Terrários						
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares			19. Placa Informativa			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente			
<input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada			B - Adequada			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
20. Segurança do Tratador						
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada			21. Estado de Conservação do Recinto			
<input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Croqui de Localização



Tabela 18 - Fichas de Recinto - Pequenos Carnívoros e Mamíferos Médios

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas		Fotos do Recinto	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W	
Serval	4,50 m	155,07 m²			29°47'36,1"	51°10'17,85"	
4. Piso <input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço							
5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		6. Abrigo A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		C - <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto D - Climatização <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
8. Poleiros A - Diâmetro Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais C - <input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo							
9. Ninhos Substrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		10. Tanque para banho A - <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável B - Profundidade <input type="text" value=""/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
11. Vegetação <input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		12. Bebedouro A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado 13. Maternidade A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado 14. Cambiamento A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text" value=""/> C - Área Total <input type="text" value=""/> m²					
15. Corredor de Segurança A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		16. Barreira ao Público <input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m			
18. Terrários Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		19. Placa Informativa A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
20. Segurança do Tratador <input type="checkbox"/> Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Inadequada		21. Estado de Conservação do Recinto <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim					

Croqui de Localização



Tabela 19 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Megavertebrados.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
1	Hipopotamus amphibius	Hipopótamo	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto	29°47'45,45"	51°10'25,37"
			Limpeza dos tanques de água		
2	Camelus bactrianus	Camelo	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto	29°47'57,56"	51°10'3,35"
			Limpeza e pintura do abrigo dos animais		
3	Elephas maximus	Elefante asiático	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto	29°47'44,79"	51°10'33,77"
			Limpeza e pintura do abrigo do animal		
4	Ceratotherium simum	Rinoceronte branco	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto	29°47'45,45"	51°10'25,37"
			Limpeza e pintura do abrigo dos animais		

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 20 - Fichas de Recinto - Megavertebrados

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Hipopótamo	2,50 m	250,00 m²	29°47'40,71"	51°10'21,32"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto			
		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input checked="" type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> 250 cm		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> 50	
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
				C - Área Total	
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		A -		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 20 - Fichas de Recinto - Megavertebrados

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Camelo		977,95 m²	29°47'57,58"	51°10'3,35"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text" value=""/> cm			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text" value=""/> C - Área Total <input type="text" value=""/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Croqui de Localização



Tabela 20 - Fichas de Recinto - Megavertebrados

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				
1. Animal Elefante Indiano	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto 7.000,00 m ²	Coordenadas S: 29°47'44,79" W: 51°10'33,77"	
4. Piso <input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço	5. Solário <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
6. Abrigo A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		C - <input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		
8. Poleiros A - Diâmetro Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais <input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo		
9. Ninhos Subtrato para confecção de Ninhos <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		10. Tanque para banho A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável		
11. Vegetação <input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Arbustiva		B - Profundidade <input type="text" value=""/> C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
12. Bebedouro A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		13. Maternidade A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
15. Corredor de Segurança A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Adequado <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		14. Cambiamento A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text" value=""/> C - Área Total <input type="text" value=""/> m ²
16. Barreira ao Público <input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input checked="" type="checkbox"/> Fosso Seco		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m		
18. Terrários Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		19. Placa Informativa A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
20. Segurança do Tratador <input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		21. Estado de Conservação do Recinto <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		




Tabela 20 - Fichas de Recinto - Megavertebrados

Informações sobre o Recinto que aloja: Mamíferos				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Rinoceronte Branco		2.219,36 m ²	29°47'45,45"	51°10'25,37"	
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia	<input type="checkbox"/> Brejoso	<input type="checkbox"/> Cimento	<input type="checkbox"/> Gramado	<input type="checkbox"/> Terra	<input type="checkbox"/> Folhoso
5. Solário		6. Abrigo			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Permite a Contenção do animal			
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto			
		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
		<input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca			
		<input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto			
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
11. Vegetação		B - Profundidade		<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea					
<input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva		C - % em relação a Área Total		<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/> Ausente		D - Rampa		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário		B - Quantidade	
		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text" value=""/>	
				C - Área Total	
				<input type="text" value=""/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros		B - Afastamento 1,50 m	
		<input checked="" type="checkbox"/> Fosso Seco			
		Especificar Fosso inclinado			
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 21 - Intervenções Necessárias - Recintos dos Herbívoros.

Item	Nome Científico	Nome Comum	Intervenções Necessárias	Coordenadas	
				S	W
1	Vicugna pacos	Alpaca	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'45,32"	51°10'30"
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
			Substituição das estruturas que servem de abrigo para os animais		
2	Tapirus terrestris	Anta	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'42,32"	51°10'37,23"
			Pintura do abrigo dos animais		
3	Kobus ellipsiprymnus	Antilope d'água	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'43,59"	51°10'36,2"
4	Bubalus bubalis	Búfalo	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'42,72"	51°10'41,21"
5	Pecari tajacu	Cateto	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto e no alambrado	29°47'42,96"	51°10'41,85"
			Reparo e pintura do abrigo dos animais		
6	Cervus elaphus	Cervo Vermelho	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'53,68"	51°10'13,03"
7	Lama guanicoe	Guanaco	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'45,03"	51°10'30,46"
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
8	Lama guanicoe	Guanaco	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'45,41"	51°10'27,82"
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
9	Sus scrofa	Javali	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'43,55"	51°10'42,52"
			Limpeza e pintura da mureta		
10	Lama glama	Lhama	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'45,38"	51°10'29,17"
			Poda da vegetação entre a cerca de madeira e o alambrado		
11		Pônei	Reparos e pintura da cerca de madeira do recinto	29°47'39,72"	51°10'46,12"
			Reparo e pintura do abrigo dos animais		
12	Tayassu pecari	Queixada	Limpeza e pintura da mureta	29°47'43,38"	51°10'42,32"
			Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto		
13	Equus burchelli	Zebra	Reparos e pintura do alambrado e da cerca de madeira do recinto	29°47'43,36"	51°10'39,86"

Fonte: CONSÓRCIO

Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Alpaca		751,00 m²	29°47'45,32"	51°10'30"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
11. Vegetação		10. Tanque para banho			
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável B - Profundidade <input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Anta		1.207,96 m ²	29°47'42,32"	51°10'37,23"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado: _____		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			







Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Antilope D'água			153,64 m²	29°47'43,59"	51°10'36,2"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text" value=""/> cm		<input type="text" value=""/> %	
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text" value=""/>	
				C - Área Total	
				<input type="text" value=""/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Búfalo		11.113,55 m ²	29°47'42,72"	51°10'41,21"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Solário <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
				B - Quantidade	
				<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Cateto			708,00 m²	29°47'42,98"	51°10'41,85"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input checked="" type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Subtrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
		D - Rampa			
		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Cervo Vermelho		5670,77 m ²	29°47'53,68"	51°10'13,03"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input checked="" type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa		B - Afastamento 1,50 m	
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Guanaco		389,00 m²	29°47'45,03"	51°10'30,46"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Quantidade <input type="text"/>	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa		20. Segurança do Tratador	
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas		Fotos do Recinto			
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto			S	W			
Guanaco		1.617,00 m ²			29°47'45,41"	51°10'27,82"			
4. Piso									
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso									
5. Solário					6. Abrigo				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
7. Sombreamento Artificial					C -				
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira D - Climatização <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto				
8. Poleiros									
A - Diâmetro Adequado			B - Tipo			C -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais			<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo			
9. Ninhos					10. Tanque para banho				
Subtrato para confecção de Ninhos					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável				
11. Vegetação					B - Profundidade				
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente					<input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
12. Bebedouro			13. Maternidade			14. Cambiamento			
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			B - Solário			A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado			B - Quantidade <input type="text"/>			
						C - Área Total <input type="text"/> m ²			
15. Corredor de Segurança					16. Barreira ao Público				
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco				
B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado					Especificar Fosso inclinado				
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto					A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
					B - Afastamento 1,50 m				
18. Terrários					19. Placa Informativa				
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares					A -				
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
20. Segurança do Tratador					21. Estado de Conservação do Recinto				
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada					<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim				




Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Javali		347,00 m²	29°47'43,56"	51°10'42,51"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário			6. Abrigo		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
7. Sombreamento Artificial			C -		
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		
8. Poleiros			D - Climatização		
A - Diâmetro Adequado <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			B - Tipo <input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais C - <input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo		
9. Ninhos			10. Tanque para banho		
Subtrato para confecção de Ninhos			A - <input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável		
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			B - Profundidade <input type="text"/> cm C - % em relação a Área Total <input type="text"/> D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
11. Vegetação			12. Bebedouro		
<input type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente			A - B - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		
13. Maternidade			14. Cambiamento		
A - B - Solário <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado			A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text"/> C - Área Total <input type="text"/> m²		
15. Corredor de Segurança			16. Barreira ao Público		
A - B - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado			<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado		
17. Afastamento do Público em relação ao Recinto			18. Terrários		
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m			Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
19. Placa Informativa			20. Segurança do Tratador		
A - <input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente B - Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			<input type="checkbox"/> Adequada <input checked="" type="checkbox"/> Inadequada		
21. Estado de Conservação do Recinto					
<input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim					

Fotos do Recinto

Croqui de Localização

Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Lhama		1.139,00 m ²	29°47'45,38"	51°10'29,17"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A - <input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> %	
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		B - Quantidade <input type="text"/>	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa		20. Segurança do Tratador	
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
21. Estado de Conservação do Recinto					
<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim					



Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal	2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W	
Pônei		1.474,58 m ²	29°47'39,72"	51°10'46,12"	
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A - <input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		B - Permite a Contenção do animal <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade <input type="text" value=""/> cm			
<input checked="" type="checkbox"/> Arbórea <input checked="" type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		C - % em relação a Área Total <input type="text" value=""/>			
		D - Rampa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - <input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Solário <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Quantidade <input type="text" value=""/> C - Área Total <input type="text" value=""/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A - <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não B - <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input checked="" type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco Especificar Fosso inclinado: _____		A - <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não B - Afastamento 1,50 m	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Existente <input checked="" type="checkbox"/> Inexistente		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			





Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Queixada			402,72 m²	29°47'43,38"	51°10'42,32"
4. Piso					
<input checked="" type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhoso					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Ausente <input checked="" type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade		C - % em relação a Área Total	
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input checked="" type="checkbox"/> Ausente		<input type="text" value=""/> cm		<input type="text" value=""/> %	
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -		B - Solário		B - Quantidade	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text" value=""/>	
				C - Área Total	
				<input type="text" value=""/> m²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
B -				B - Afastamento 1,50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa			
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		B - Adequada	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			

Fotos do Recinto



Croqui de Localização



Tabela 22 - Fichas de Recinto - Herbívoros

Informações sobre o Recinto que aloja: Herbívoros				Coordenadas	
1. Animal		2. Altura do Recinto	3. Área do Recinto	S	W
Zebra			1.044,36 m ²	29°47'43,36"	51°10'39,88"
4. Piso					
<input type="checkbox"/> Areia <input type="checkbox"/> Brejoso <input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Gramado <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Folhiço					
5. Solário		6. Abrigo			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		A -		B - Permite a Contenção do animal	
		<input checked="" type="checkbox"/> No solo <input type="checkbox"/> No alto		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
7. Sombreamento Artificial		C -		D - Climatização	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Cimento <input checked="" type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/> Troncos <input type="checkbox"/> Toca <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura com telha amianto		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
8. Poleiros					
A - Diâmetro Adequado		B - Tipo		C -	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Naturais <input type="checkbox"/> Artificiais		<input type="checkbox"/> Ao tempo <input type="checkbox"/> Ao Abrigo	
9. Ninhos		10. Tanque para banho			
Substrato para confecção de Ninhos		A -			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Água Renovável <input type="checkbox"/> Água Salgada Renovável			
11. Vegetação		B - Profundidade			
<input type="checkbox"/> Arbórea <input type="checkbox"/> Herbácea <input type="checkbox"/> Aquática <input type="checkbox"/> Arbustiva <input type="checkbox"/> Ausente		<input type="text"/> cm			
		C - % em relação a Área Total			
		<input type="text"/>			
		D - Rampa			
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
12. Bebedouro		13. Maternidade		14. Cambiamento	
A -		A -		A -	
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
		B - Solário		B - Quantidade	
		<input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado		<input type="text"/>	
				C - Área Total	
				<input type="text"/> m ²	
15. Corredor de Segurança		16. Barreira ao Público		17. Afastamento do Público em relação ao Recinto	
A -		<input checked="" type="checkbox"/> Tela <input type="checkbox"/> Vidro <input type="checkbox"/> Fosso com Água <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Fosso Seco		A -	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Adequado <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Inadequado		Especificar Fosso inclinado		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
				B - Afastamento 1,50 m	
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
18. Terrários		19. Placa Informativa		B - Adequada	
Lâmpadas que comprovadamente substituem as Radiações Solares		A -		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Existente <input type="checkbox"/> Inexistente			
20. Segurança do Tratador		21. Estado de Conservação do Recinto			
<input checked="" type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada		<input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim			



3.1.2.2.2 Setor de Zoologia

O Setor de Zoologia é a área em que ficam sediados os técnicos responsáveis pelo acompanhamento, planejamento e orientação técnica do manejo dos animais no Zoológico, coordenando e supervisionando as atividades executadas pelos setores de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, e controlando o acervo faunístico da instituição, tanto sob o aspecto científico como educacional. Também neste local fica localizado o escritório da equipe de segurança do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

a) Situação Atual

Algumas edificações encontram-se em estado de conservação regular. Existe um galpão utilizado para a guarda de veículos em péssimo estado de conservação.

b) Adequações Necessárias

Readequação das edificações e demolição do galpão utilizado como garagem.

c) Fichas Cadastrais

Estão apresentadas, a seguir, as fichas de cadastro do Setor de Zoologia.

Tabela 23 - Cadastro das Edificações - Setor de Zoologia

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação Setor Zoologia				Coordenadas				
				S	W			
				29°47'47,04"	51°10'16,65"			
Área Externa				Dimensões:	4,70 m			6,60 m
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Parede	63,28 m ²	Revestimento Cerâmico		Boa	Limpeza			
Teto	31,02 m ²	Telha Fibrocimento		Boa				
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Teto	1,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa	Limpeza			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Vitro basculante	1,00 un	Ferro	0,40	0,60	Boa	Limpeza		
Porta	1,00 un	Ferro	0,80	2,10	Boa	Limpeza		
Janela Correr	1,00	Ferro	1,00	1,20	Boa	Limpeza		
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Ar condicionado	1,00 un	Split	Consul	Bom	Limpeza			
Área Interna				Dimensões:	4,70 m	6,60 m	Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Parede	94,92 m ²	Alvenaria		Boa				
Teto	31,02 m ²	Laje		Boa				
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Teto	2,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa	Limpeza			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Croqui de Localização								
								

Tabela 23 - Cadastro das Edificações - Setor de Zoologia

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Setor Zoologia II				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'47,24"	51°10'16,05"		
Área Externa		Dimensões:		4,40 m	6,25 m		
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	59,64 m ²	Madeira		Ruim	Readequação		
Teto	27,50 m ²	Telha Fibrocimento		Ruim			
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Porta	1,00 un	Madeira	2,50	2,20	Ruim	Substituir	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:				Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Teto	3,00 un	Sem Lâmpadas		Ruim	Instalar Lâmpadas		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Croqui de Localização							
							

Tabela 23 - Cadastro das Edificações - Setor de Zoologia


Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Setor Zoologia III				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'47,47"	51°10'16,56"		
Área Externa		Dimensões:		7,70 m	9,20 m	Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços	
Parede	94,66 m ²	Alvenaria		Ruim		Pintura	
Teto	70,87 m ²	Telhas Cerâmica		Regular		Limpeza	
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços	
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços
Porta	2,00 un	Madeira	0,80	2,10	Regular		Pintura
Janelas	2,00 un	Madeira	1,00	1,00	Regular		Pintura
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:				Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços	
Parede	123,05 m ²	Alvenaria		Regular		Pintura	
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços	
Teto	4,00 un	Sem Lâmpadas		Ruim		Instalar Lâmpadas	
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços
Portas	2,00 un	Madeira	0,60	2,10	Regular		Pintura
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços
Croqui de Localização							
							

Tabela 23 - Cadastro das Edificações - Setor de Zoologia

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação Setor Zoologia IV				Coordenadas				
				S	W			
				29°47'47,85"	51°10'15,91"			
Área Externa		Dimensões:		13,30 m	9,40 m	Pé Direito: 2,80 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços		
Parede	127,12 m ²	Alvenaria		Regular		Pintura		
Teto	125,02 m ²	Telhas Cerâmica		Regular		Limpeza		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços		
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços	
Porta	3,00 un	Madeira	0,80	2,10	Regular		Pintura	
Janelas	5,00 un	Ferro	1,00	1,00	Regular		Pintura	
Janelas	3,00	Ferro	0,60	1,00	Regular		Pintura	
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços	
Área Interna								
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito: 2,80 m				
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços		
Parede	190,68 m ²	Alvenaria		Regular		Pintura		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços		
Teto	8,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa		Limpeza		
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços	
Portas	2,00 un	Madeira	0,60	2,10	Regular		Pintura	
Portas	4,00 un	Madeira	0,80	2,10	Regular		Pintura	
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços	
Croqui de Localização								
								

Tabela 23 - Cadastro das Edificações - Setor de Zoologia

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Setor Zoologia V				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'47,3"	51°10'16,23"		
Área Externa				Dimensões:	12,10 m		
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	101,36 m ²	Alvenaria		Regular	Pintura		
Teto	72,60 m ²	Telhas Cerâmica		Regular	Limpeza		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Porta	5,00 un	Madeira	0,80	2,10	Regular	Pintura	
Janelas	5,00 un	Ferro	1,00	1,00	Regular	Pintura	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Área Interna							
				Dimensões:			Pé Direito: 2,80 m
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	152,04 m ²	Alvenaria		Boa			
Teto	36,30 m ²	Forro PVC		Boa			
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Teto	7,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares					
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Croqui de Localização							
							

3.1.2.2.3 Setor de Quarentena

O Setor de Quarentena é uma área ou instalação isolada dos demais setores, destinada a alojar os animais que chegam ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, até passarem por exames de rotina e tratamento, quando necessário, antes de seguirem para a exposição nos diversos setores.

a) Situação Atual

Esta sala funciona na edificação em que fica a sala de Necropsia, com a qual possui porta de comunicação.

Trata-se de uma sala com piso de pedra, paredes azulejadas (com problemas de manutenção) e janelas basculantes que abrigam algumas serpentes em caixas (2 *Eunectes murinus*, 1 *Epicrates cenchria*, 5 *Corallus hortulanus* e 1 *Boa constrictor*).

Há aquecimento na sala, a qual não se presta à realização de quarentena para todas as espécies existentes no local e não atende às necessidades do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, considerando suas dimensões e plantel.

b) Adequações Necessárias

Deverá ser construída uma nova quarentena, que atenda às necessidades da dimensão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e às especificações do IBAMA.

c) Ficha Cadastral

Está apresentada, a seguir, a ficha de cadastro do Setor de Quarentena.

Tabela 24 - Cadastro das Edificações - Setor de Quarentena

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Setor Quarentena				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'49,93"	51°10'24,08"		
Área Externa		Dimensões:		11,40 m	17,10 m	Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	159,60 m ²	Alvenaria		Regular	Pintura		
Teto	194,94 m ²	Telhas Fibrocimento		Regular	Limpeza		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Porta	2,00 un	Ferro	2,00	2,20	Regular	Pintura	
Janelas	6,00 un	Ferro	1,00	1,00	Regular	Pintura	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:				Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Croqui de Localização							
							

3.1.2.2.4 Setor de Nutrição

O Setor de Nutrição é a área restrita destinada ao preparo diário das dietas preestabelecidas em cardápio, dos animais, com o objetivo de manter a saúde e o bem-estar do plantel.

Diariamente, os tratadores higienizam as bandejas das diversas espécies, as quais são preparados os alimentos.

O manejo alimentar deve ser uma atividade multidisciplinar, que envolve os diversos profissionais que trabalham no Zoológico, desde a elaboração das dietas específicas para cada animal (cardápio), a cargo de biólogos, veterinários e zootecnistas, até o cumprimento dos horários de fornecimento da alimentação, de responsabilidade do tratador, assim como o controle de qualidade dos itens adquiridos.

Todos os alimentos são distribuídos adequando a quantidade ao número de indivíduos no recinto, priorizando o equilíbrio nutricional das dietas.

a) Situação Atual

De acordo com a visita técnica, o Setor de Nutrição encontra-se sediado em uma edificação fora da área de visitação.

No edifício foram constatadas as seguintes dependências descritas a seguir.

a.1) Açougue

A sala utilizada para a manipulação de carnes conta com a parede parcialmente azulejada, piso de pedra, câmara fria sem iluminação interna (que não estava funcionando por ocasião da vistoria), aparelho de serra, moedor de carne, bancadas, balança e cuba de inox para limpeza.

O piso da sala não permite a higienização adequada por ser um material poroso.

O ralo de coleta de águas servidas possui uma abertura muito grande, com gradeamento danificado que permite a passagem de roedores, para o interior do açougue.

As janelas do açougue não possuem telas e as portas da sala permanecem abertas.

a.2) Sala de Preparação 1 (Herbívoros)

Sala com parede parcialmente azulejada e piso de pedra.

Há bancadas de material lavável, geladeiras e freezers, sendo que nem todos os equipamentos estavam em funcionamento, prejudicando a conservação dos vegetais utilizados na alimentação dos animais.

O ralo de coleta de águas servidas possui uma abertura muito grande.

a.3) Sala de Preparação 2 (Primatas e Passeriformes)

Sala com parede parcialmente azulejada e piso de pedra.

Há bancadas de material lavável, liquidificador, balança e quadro branco com informações sobre a dieta dos animais.

O ralo de coleta de águas servidas possui uma abertura muito grande.

a.4) Sala de Limpeza de Bandejas

Sala com cubas de inox para o uso na lavagem e imersão de bandejas plásticas utilizadas para a distribuição da dieta dos animais.

A secagem dos materiais lavados é realizada em estante metálica de tela.

a.5) Sala de Armazenamento de Alimentos Secos

Sala com bancadas de madeira sobre as quais são armazenados os sacos de ração em estoque.

Nesta sala observou-se o uso de uma parte do local pelos tratadores, para o preparo de pequenas refeições, armários para a guarda de materiais pessoais, e banheiros e chuveiro para uso dos funcionários.

As condições de conservação dos sanitários e chuveiro são precárias.

b) Adequações Necessárias

- Providenciar o conserto ou a substituição dos equipamentos danificados (câmara fria, freezer, geladeira);
- Providenciar a substituição do piso (salas de preparo de alimentos) por piso lavável não poroso;
- Substituir os ralos com gradeamento aberto por sistema com fechamento;
- Providenciar o telamento nas janelas, para melhorar as condições de higiene do local e reduzir a entrada de insetos e roedores.


c) Ficha Cadastral

Está apresentada, a seguir, a ficha de cadastro do Setor de Nutrição.

Tabela 25 - Cadastro das Edificações - Setor de Nutrição

Dados Cadastrais					Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Nutrição					Coordenadas	
					S	W
					29°47'43,53"	51°10'25,12"
Área Externa					Pé Direito: 4,50 m	
Dimensões: 32,80 m x 10,80 m						
Revestimentos						
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços	
Iluminação						
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços	
Teto	6,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa		
Esquadrias						
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços
Janela Basculante	11,00 un	Ferro	1,50	1,00	Ruim	Pintura
Porta	3,00 un	Madeira	0,80	2,10	Ruim	Pintura
Porta correr	1,00 un	Madeira	3,20	3,00	Ruim	Pintura
Equipamentos/Acessórios						
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços
Área Interna					Pé Direito:	
Dimensões:						
Revestimentos						
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços	
Piso	354,24 m ²	Cerâmico	Ruim		Substituir	
Iluminação						
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços	
Teto	18,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa		
Esquadrias						
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços
Porta	4,00 un	Madeira	0,80	2,10	Boa	
Equipamentos/Acessórios						
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços
Teto	2,00 un	Ventilador			Bom	
Parede	3,00 un	Ventilador			Bom	

Fotos das Edificações



Croqui de Localização



3.1.2.2.5 Setor de Veterinária

O Setor de Veterinária é a área destinada aos cuidados da saúde dos animais de maneiras preventiva e curativa.

Cuidados preventivos são as medidas tomadas, a fim de evitar e/ou prevenir a ocorrência de doenças.

Cuidados curativos são as medidas tomadas quando o animal já adoeceu e, com os procedimentos curativos necessários, os animais voltem a ser saudáveis.

De acordo com a visita técnica, o Setor de Veterinária contempla a edificação com ambulatório, sala de cirurgia, sala dos técnicos, sala de Raio-X com área para revelação, sala de filhotes e cozinha. Há, ainda, baias de internação e recintos externos de internação.

Observou-se que os edifícios em que estão as salas de Necropsia, uma outra sala de quarentena e o laboratório são construções novas, mas, sem a manutenção adequada, já apresentam problemas como a queda de azulejos.

O Setor de Veterinária conta com os seguintes recursos:

- Profilaxia
 - ✓ Exames copoparasitológicos periódicos;
 - ✓ Vermifugações periódicas;
 - ✓ Vacinação.

Em casos de contenção animal são feitos a profilaxia dentária periódica e os exames clínicos periódicos.

- Hospital Veterinário
 - ✓ Consultório;
 - ✓ Recintos para a internação de animais;

- ✓ Sala de cirurgia;
- ✓ Anestesia inalatória;
- ✓ Local para esterilização;
- ✓ Raio-X;
- ✓ Comunicação via telefone, para o acionamento do veterinário em folgas e finais de semana.

- Equipamentos para contenção
 - ✓ Corda;
 - ✓ Cambão (pau de cervo);
 - ✓ Puçá;
 - ✓ Rede;
 - ✓ Gancho;
 - ✓ Zarabatana;
 - ✓ Seringa de longo alcance;
 - ✓ Pistola (ou rifle) anestésica e arma para abate.

As dependências que fazem parte do Setor de Veterinária estão descritas a seguir.

a) Situação Atual

a.1) Ambulatório

O ambulatório conta com uma mesa de procedimentos, armários de medicamentos, pia de aço inox, geladeira para a guarda de medicamentos, balança e uma sala de estoque de material de consumo para uso veterinário.

a.2) Sala de Cirurgia

A sala de cirurgia conta com mesa de procedimentos, estufa para a esterilização de materiais, armários com equipamentos e instrumentos, 2 incubadoras, um microscópio oftálmico e aparelho de anestesia inalatória.

A sala não possui sistema de esgotamento sanitário ligado à rede de esgotos; em caso de lavagem, a água é lançada no ambiente.

A sala conta com portas amplas, que permitem a passagem de carrinhos e gaiolas maiores.

a.3) Manutenção de Filhotes

Há um salão improvisado para a manutenção de filhotes e existem gaiolas para os animais provenientes do centro de triagem que funciona no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

Além disso, no local ficam armazenados os equipamentos e as caixas de transporte.

Há aquecedores no local.

a.4) Cozinha

Há uma pequena cozinha utilizada pelos trabalhadores, para o preparo e consumo de suas refeições diárias.

A área de preparo de alimentos dos animais internados fica em área coberta nos fundos da edificação.

Neste local existe uma bancada de trabalho e prateleiras com materiais e rações.

a.5) Gaiolas com Animais Internados

Há 5 baias no galpão de madeira externo aonde ficam as gaiolas com os animais internados.

As baias não recebem luz do sol, sendo necessário que as portas das mesmas fiquem abertas para ventilação.

O piso das baias é lavável.

a.6) Recintos de Internação

Nos recintos de internação há as seguintes dependências:

- 3 viveiros antigos com estrutura de madeira e tela, sem sistema de segurança contra fuga, nos quais estão sendo mantidos um graxain, uma lontra e um tamanduá;
- 2 viveiros de metal, sem sistema de segurança contra fuga;
- 1 cercadinho com madeira e tela, com um jabuti adulto grande;
- 5 piquetes com cercamento de madeira e abrigo.

a.7) Sala de Necropsia

Sala separada do restante do Setor de Veterinária, que conta com bancada para a realização de necropsias, bancadas de inox e pias para limpeza, além de freezers para o acondicionamento de carcaças de animais mortos.

Ao lado desta sala funciona o laboratório para análise.

b) Adequações Necessárias

- Promover a melhoria dos recintos de internação, com a apresentação de um projeto de reforma e construção de recintos que atenda à demanda do Zoológico e que contemple a questão de segurança contra fuga e segurança de manejo;
- Retirar as gaiolas com aves mantidas no interior do ambulatório veterinário;
- Corrigir as falhas na prestação de serviço de limpeza;
- Providenciar o uniforme para a equipe técnica (inclusive, calçados fechados), para garantir a proteção dos profissionais no desempenho das suas funções;
- Providenciar alas específicas para a manutenção e o atendimento de filhotes com isolamento, aquecimento e estruturas próprias;
- Avaliar e melhorar a capacidade de atendimento do setor de manutenção do Zoológico, para que cumpra as demandas dos diversos setores do Empreendimento a contento, evitando a necessidade de improvisos.

c) Fichas Cadastrais

Estão apresentadas, a seguir, as fichas de cadastro do Setor de Veterinária.

Tabela 26 - Cadastro das Edificações - Setor de Veterinária

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação Veterinária				Coordenadas				
				S	W			
				29°47'49,93"	51°10'24,08"			
Área Externa		Dimensões:		11,40 m	17,10 m	Pé Direito: 5,50 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços		
Parede	240,15 m ²	Alvenaria		Ruim		Pintura		
Canaleta	10,26 m ²	Concreto		Ruim		Limpeza		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços		
Teto	1,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa				
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços	
Vitrô Basculante	4,00 un	Ferro	1,50	1,00	Ruim		Lixamento e Pintura	
Vitrô Basculante	2,00 un	Ferro	1,00	1,00	Ruim		Lixamento e Pintura	
Porta	2,00 un	Ferro	3,20	3,00	Ruim		Lixamento e Pintura	
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços	
Área Interna				Dimensões:		Pé Direito:		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços		
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços	
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços	
Croqui de Localização								
								

Tabela 26 - Cadastro das Edificações - Setor de Veterinária

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações				
Edificação Veterinária				Coordenadas						
				S	W					
				29°47'50,46"	51°10'23,81"					
Área Externa				Dimensões:	10,60 m	20,60 m	Pé Direito: 3,50 m			
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços					
Parede	218,40 m ²	Tijolo Cerâmico		Bom						
Beiral	18,90 m ²	Alvenaria		Ruim	Pintura					
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços					
Teto	1,00 un	Lâmpadas Led		Boa						
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços				
Porta	2,00 un	Alumínio	0,80	2,10	Boa					
Porta com vidro	1,00 un	Alumínio	3,20	2,10	Boa					
Janela Basculante	48,00 un	Alumínio	0,60	0,60	Boa					
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços				
Banco	7,00 un	Madeira			Ruim	Retirada				
Área Interna										
Dimensões:				Pé Direito:						
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços					
Parede	77,00 un	Azulejos		Bom						
Piso	24,00 m ²	Azulejos		Bom						
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços					
Teto	12,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa						
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços				
Porta	2,00 un	Madeira	1,00	2,10	Boa					
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços				
Extintor de incêndio	1,00 un	Ferro			Bom					
Croqui de Localização										
										

Tabela 26 - Cadastro das Edificações - Setor de Veterinária

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações				
Edificação Veterinária				Coordenadas						
				S	W					
				29°47'49,48"	51°10'22,27"					
Área Externa		Dimensões:		28,71 m	25,04 m	Pé Direito: 4,00 m				
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços				
Parede	430,00 m ²	Madeira e Alvenaria		Ruim		Pintura				
Canaleta	11,48 m ²	Concreto		Ruim		Limpeza				
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Teto	3,00 un	Lâmpadas Led		Boa						
Teto	4,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares		Boa						
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Vitro basculante	16,00 un	Alumínio	0,40	0,60	Boa					
Porta	2,00 un	Madeira	1,00	3,00	Ruim		Pintura			
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			
Banco de jardim	1,00 un	Madeira			Ruim		Pintura			
Ar condicionado	4,00 un	Ferro	Consul		Bom					
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:						
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços				
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Teto	4,00 un	Sem Luminária		Ruim		Instalar				
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			
Croqui de Localização										

3.1.2.2.6 Biotério

Biotério é a área onde são criados e mantidos os animais e insetos, como grilos, baratas, pintinhos, roedores, cobaias, coelhos, entre outros, destinados à alimentação do plantel.

a) Situação Atual

De acordo com a visita técnica, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul mantém criações de roedores voltadas à alimentação de animais do plantel em duas áreas distintas.

Não há sistema de controle da criação como o registro de reproduções, quantidade de animais abatidos, número de óbitos e cruzamentos realizados.

Os animais são abatidos no próprio local pelos tratadores, contrariando as determinações da Resolução CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária) nº 1000/2012.

As dependências deste Setor estão descritas a seguir.

a.1) Galpão de Criação de Coelhos

Trata-se de um galpão de madeira com gaiolas suspensas, nas quais são criados os coelhos.

O local é um antigo galpão de madeira com piso de areia, sem condições de higiene adequadas.

Existem sacos de ração abertos dispostos de modo inadequado no galpão, além de material de uso pessoal do tratador espalhado pelo galpão.

As gaiolas de metal dos animais são antigas, muitas delas já bastante enferrujadas.

a.2) Sala de Criação de Ratos

Sala localizada em uma edificação localizada em área isolada do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

O entorno da edificação encontra-se com vegetação alta, e o acesso ao interior da sala de criação é realizado por uma garagem com acúmulo de lama e sem iluminação.

No local são mantidas caixas plásticas de criação de ratos dispostas em prateleiras de madeira.

Os cuidados dos animais são realizados por estagiários, e as condições gerais de criação não são adequadas.

Observou-se, também, a ausência de rede de esgotamento sanitário, visto que o esgotamento do tanque é realizado diretamente no ambiente.

É necessário que sejam realizadas melhorias tanto nas estruturas físicas, quanto nos procedimentos de criação de roedores, para fins de alimentação dos animais do Zoológico, visto que a situação atual de criação não possui nenhum sistema de controle sanitário e de qualidade.

b) Adequações Necessárias

- Providenciar a reestruturação física, para fins de alimentação do plantel (Biotério);
- Implantar os sistemas de controle e acompanhamento da criação;
- Adotar os procedimentos descritos na Resolução CFMV nº 1000/2012, para o abate dos animais.

c) Fichas Cadastrais

Estão apresentadas, a seguir, as fichas de cadastro.

Tabela 27 - Cadastro das Edificações - Setor de Biotério

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Galpão Criação de Coelhos				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'49,49"	51°10'28,89"		
Área Externa		Dimensões:		58,00 m	15,00 m	Pé Direito: 6,00 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	876,00 m²	Madeira		Ruim	Lixamento e Pintura		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Porta	1,00 un	Madeira	0,70	2,10	Ruim	Lixamento e Pintura	
Porta	1,00 un	Madeira	2,00	3,00	Ruim	Lixamento e Pintura	
Porta de correr	4,00 un	Madeira	3,00	3,00	Ruim	Lixamento e Pintura	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:			
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Croqui de Localização							
							

Tabela 27 - Cadastro das Edificações - Setor de Biotério

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Biotério				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'52,15"	51°10'27,97"		
Área Externa		Dimensões:		10,00 m	10,00 m	Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	112,00 m ²	Alvenaria		Regular	Pintura		
Teto	100,00 m ²	Telhas Fibrocimento		Regular	Limpeza		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Porta	2,00 un	Ferro	2,00	2,20	Ruim	Pintura	
Janelas	3,00 un	Ferro	1,00	1,00	Ruim	Pintura	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:		10,00 m	10,00 m	Pé Direito: 2,80 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	112,00 m ²	Alvenaria		Ruim	Pintura		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Croqui de Localização							
							

3.1.2.2.7 Recepção de Animais - CETAS

Os Centros de Triagem de Animais Silvestres - CETAS são locais responsáveis pela recepção de animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente por particulares.

Todo animal recebido é identificado, marcado, recebe atendimento médico veterinário e cuidados necessários, até que possam ser devolvidos à natureza ou encaminhados para outros locais adequados, caso não tenham a possibilidade de soltura.

a) Situação Atual

De acordo com a visita técnica, em uma área separada do restante das dependências do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul funciona um setor de recepção de animais provenientes de apreensão e entrega de populares desde 2001.

Não há equipe própria para a recepção, atendimento dos animais e controle do setor, permanecendo no local apenas estagiários, durante meio período, e os tratadores.

Os técnicos do Setor de Veterinária prestam atendimento aos animais sob demanda, mas não permanecem no setor.

Desse modo, há dificuldades de controle das atividades resultando, inclusive, em falta de segurança com ocorrências de desaparecimento de animais.

Não há vigilância permanente no local.

Outro aspecto problemático deste setor é a mistura de muitos animais recebidos com outros do plantel do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, como por exemplo, na internação da veterinária, ou mesmo a entrada de animais no plantel definitivo do Zoológico, provenientes desta recepção, sem uma avaliação do órgão ambiental ou documentação.

Neste setor foram identificadas as estruturas físicas descritas a seguir.

a.1) Galpão de Recepção

Edificação com duas amplas salas com piso de pedra e portas de correr, no interior das quais são dispostos os gaiolões suspensos e gaiolas em prateleiras.

Observou-se que não há a incidência de sol adequada no interior dessas salas, prejudicando a higiene, já que o local permanece muito úmido pela lavagem periódica dos pisos.

Os animais do local não recebem banho de sol.

a.2) Viveiros Externos

Dez viveiros com estrutura de metal e tela trançada, piso de areia e cobertura parcial. Dois desses viveiros possuem tanques de água, permitindo o uso para animais com hábitos aquáticos.

Há um corredor de segurança contra fuga.

O estado geral desses recintos é regular.

b) Adequações Necessárias

Há a necessidade de definição clara do papel deste setor e de organização de seu funcionamento, inclusive com a designação de equipe responsável específica, para evitar os problemas atualmente observados.

Não deve ocorrer nenhum tipo de mistura do plantel deste setor com os animais do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

De acordo com o volume de animais recebidos e o tipo de recepção realizado, é preciso que a atividade receba uma autorização específica como Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS.

Durante a visita técnica observou-se a necessidade de algumas adequações:

- Rever a estrutura e o funcionamento do setor de recepção dos animais, para garantir a qualidade no atendimento, manutenção adequada dos animais e das estruturas físicas onde se encontram, controle de entradas e saídas independentes daquelas do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e segurança local;
- Recomenda-se a elaboração de um projeto específico para a categoria Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, observando-se as exigências da Instrução Normativa IBAMA nº 169/2008, a ser submetido para avaliação e aprovação pelo órgão estadual ambiental, atualmente responsável pela autorização de empreendimentos de manejo de fauna em cativeiro.


c) Fichas Cadastrais

Estão apresentadas, a seguir, as fichas de cadastro dos CETAS.

Tabela 28 - Cadastro das Edificações - Recepção de Animais - CETAS

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Ceta II				Coordenadas	
				S	W
				29°47'49,38"	51°10'24,11"
Área Externa		Dimensões:	4,00 m	6,00 m	Pé Direito: 2,80 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Parede		Alambrado	Regular		Pintura
Teto		Telha Fibrocimento	Regular		Limpeza
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Portao	1,00 un	Tela	0,80 2,10	regular	pintura
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna					
Área Interna		Dimensões:	Pé Direito: 2,80 m		
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Parede		Alvenaria	Regular		Pintura
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
			Boa		Limpeza
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços

Fotos das Edificações



Croqui de Localização



Tabela 28 - Cadastro das Edificações - Recepção de Animais - CETAS

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Ceta III				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'49,21"	51°10'24,41"		
Área Externa		Dimensões:		3,00 m	10,10 m	Pé Direito: 3,00 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede		Alambrado		Regular	Pintura		
Teto		Alambrado		Regular	Pintura		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Porta	1,00 un	Alambrado	0,80	2,10	Regular	Pintura	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:			
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços	
Croqui de Localização							
							

Tabela 28 - Cadastro das Edificações - Recepção de Animais - CETAS

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Ceta IV				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'49,28"	51°10'22,97"		
Área Externa		Dimensões:		3,00 m	10,10 m	Pé Direito: 3,00 m	
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Parede	78,60 m ²	Madeira		Ruim			
Teto	30,30 m ²	Telhas Cerâmica		Ruim			
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços		
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços		
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:			
Revestimentos							
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços		
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços		
Croqui de Localização							
							

Tabela 28 - Cadastro das Edificações - Recepção de Animais - CETAS

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
Reposo de Animais				S	W
				29°47'38,28"	51°10'34,69"
Área Externa		Dimensões:		Pé Direito: 4,50 m	
		15,50 m	4,90 m		
Revestimentos					
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços
Parede	139,50 m ²	Tela		Ruim	Substituição
Teto	75,95 m ²	Tela		Bom	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços

Fotos das Edificações



Croqui de Localização



Tabela 28 - Cadastro das Edificações - Recepção de Animais - CETAS

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
Reposo de Animais				S	W
				29°47'40,54"	51°10'31,37"
Área Externa		Dimensões:	15,50 m	5,00 m	Pé Direito: 3,50 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Parede	143,50 m ²	Alvenaria	Ruim		Pintura
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Janela Basculante	8,00 un	Ferro	1,00 2,00	Boa	
Porta	1,00 un	Ferro	1,60 2,10	Boa	
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna					
Área Interna		Dimensões:	Pé Direito:		
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Teto	9,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares	Boa		
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços

Fotos das Edificações



Croqui de Localização



Tabela 28 - Cadastro das Edificações - Recepção de Animais - CETAS

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
Reposo de Animais				S	W
				29°47'40,54"	51°10'31,99"
Área Externa		Dimensões:		Pé Direito:	
		6,30 m	69,80 m		
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Parede	139,60 m ²	Recintos de animais	Ruim	Lixamento e Pintura	
Parede	558,40 m ²	Alvenaria	Ruim	Pintura	
Piso	279,20 m ²	Cimentado	Ruim	Substituir	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Lâmpadas	4,00 un	Sem	Ruim	Instalar	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Janela Basculante	1,00 un	Ferro	0,80 1,50	Boa	
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços



3.1.2.3 Edificações Administrativas e Operacionais

a) Situação Atual

Foram consideradas como edificações administrativas e operacionais, as seguintes construções:

- Portaria;
- Setor de Informações;
- Centro de Educação Ambiental;
- Escritório;
- Depósitos;
- Edificação abandonada (almoxarifado);
- Oficinas;
- Vestiário;
- Sanitário.

b) Adequações Necessárias

As adequações necessárias, com referência às condições de conservação e manutenção das edificações observadas na visita técnica realizada, estão descritas a seguir.

b.1) Portaria

A Portaria apresenta condições regulares de conservação, necessitando de:

- Substituição do telhado cerâmico;
- Pintura das paredes internas;
- Reparos na alvenaria de tijolos aparentes;
- Poda da vegetação.

b.2) Setor de Informações

O Setor de Informações está em condições regulares de conservação, necessitando de:

- Poda na vegetação existente;
- Reparos nas instalações elétricas;
- Substituição do mobiliário da Sala de Informações;
- Pintura de portas e esquadrias.

b.3) Centro de Educação Ambiental

O Centro de Educação Ambiental apresenta boas condições de conservação, necessitando de:

- Substituição de forro de PVC;
- Instalação de luminárias nas áreas externas e internas;
- Pintura de esquadrias.

b.4) Escritório

O escritório apresenta em boas condições de conservação, necessitando de:

- Retirada de vegetação do telhado;
- Remoção do entulho existente na área.

b.5) Depósitos

b.5.1) Depósito 1

O Depósito 1, em estrutura de madeira, está em péssimas condições de conservação, necessitando ser demolido e reconstruído um novo no local do existente.

b.5.2) Depósito 2 (Almoxarifado)

O Depósito 2, em estrutura de madeira, está em péssimas condições de conservação, necessitando ser demolido e reconstruído um novo no local do existente.

b.6) Edificação Abandonada (Almoxarifado)

Esta edificação está em péssimo estado de conservação, devendo ser recuperada através de:

- Pintura geral da edificação;
- Substituição de esquadrias;
- Reconstrução do telhado;
- Poda na vegetação existente.

b.7) Oficinas - Serralheria e Elétrica

Esta edificação está em péssimo estado de conservação, devendo ser recuperada através das seguintes intervenções:

- Pintura geral da edificação;
- Pintura das esquadrias;
- Substituição do piso de ardósia;
- Reparos nas instalações elétricas;
- Substituição do mobiliário existente.

b.7.1) Oficina 1

Esta edificação está em péssimo estado de conservação, devendo ser demolida e reconstruída.

b.7.2) Oficina 2

Esta edificação está em péssimo estado de conservação, devendo ser demolida e reconstruída.

b.7.3) Oficina 3

Esta edificação está em péssimo estado de conservação, devendo ser demolida e reconstruída.

b.7.4) Oficina 4

Esta edificação está em péssimo estado de conservação, devendo ser demolida e reconstruída.

b.7.5) Oficina 5

Esta edificação está em bom estado de conservação, necessitando dos seguintes reparos:

- Poda da vegetação do teto;
- Limpeza da canaleta de concreto;
- Substituição do banco de jardim de madeira.

b.7.6) Oficina 6

Esta edificação está em bom estado de conservação, necessitando dos seguintes reparos:

- Pintura do portão de ferro;
- Pintura das esquadrias;
- Poda da vegetação do teto;
- Lixamento e pintura do suporte do ar condicionado.

b.8) Vestiário

Esta edificação está em estado regular de conservação, necessitando dos seguintes reparos:

- Reparos na alvenaria de tijolos aparentes;
- Retirada da vegetação do telhado;
- Substituição da porta e janela de madeira.

b.9) Sanitário

Este sanitário está em estado regular de conservação, necessitando dos seguintes reparos:

- Substituição do beiral de concreto;
- Pintura da porta de madeira;
- Pintura das esquadrias;
- Instalação de luminárias;
- Instalação de lâmpadas;
- Substituição do suporte toalheiro;
- Instalação do chuveiro.

c) Fichas Cadastrais

A seguir, estão apresentadas as fichas de cadastro das edificações descritas na alínea b, anterior.

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação				Coordenadas				
Portaria				S	W			
				29°47'35,28"	51°10'33,28"			
Área Externa		Dimensões:		3,10 m	2,30 m	Pé Direito: 3,50 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Telhado	13,53 m²	Cerâmico		Ruim	Substituir			
Beiral	19,44 m²	Alvenaria		Ruim	Pintura			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços		
Janela Basculante	1,00 un	Alumínio	0,40	0,40	Bom			
Porta	1,00 un	Madeira	0,80	2,10	Bom			
Vitro	2,00 un	Alumínio	1,20	1,40	Bom			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços		
Área Interna								
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:				
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços		
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços		
Croqui de Localização								
								

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
				S	W
Informações				29°47'44,61"	51°10'18,61"
Área Externa		Dimensões:	10,77 m	5,34 m	Pé Direito: 3,50 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Parede	44,92 m²	Tijolo cerâmico	Boa		
Parede	14,27 m²	Trepadeira	Ruim		Poda
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Porta	4,00 un	Madeira	0,80	2,10	Boa
Janela Basculante	1,00 un	Ferro	1,00	1,00	Boa
Janela Basculante	1,00 un	Ferro	1,50	2,10	Boa
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições
Telefone	1,00 un	Orelhão			Bom
Ar condicionado	3,00 un	Ferro			Bom
Área Interna				Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Teto	10,00 un	Lâmpadas Fluorescente Tubulares	Boa		
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Porta	2,00 un	Madeira	0,80	2,10	Boa
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições
Ventilador	3,00 un	Ferro			Bom
Extintor de incêndio	1,00 un	Ferro			Bom



Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação Centro de Educação Ambiental				Coordenadas				
				S	W			
				29°47'49,41"	51°10'16,03"			
Área Externa				Pé Direito: 2,80 m				
Dimensões: 26,09 m x 29,08 m								
Revestimentos								
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços				
Teto	379,35 m ²	Forro PVC	Ruim	Substituir				
Parede	308,95 m ²	Lajota Cerâmica	Bom					
Piso	379,35 m ²	Pedra Natural	Bom					
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços				
Teto	20,00 un	Sem Luminária	Sem luminária	Instalar				
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Porta	2,00 un	Madeira	2,15 x 2,10	Ruim	Pintura			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Ar condicionado	1,00 un	Ferro	Consul	Bom				
Telefone	1,00 un	Ferro	Orelhão	Bom				
Área Interna				Pé Direito:				
Dimensões:								
Revestimentos								
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços				
Teto	379,35 m ²	Forro PVC	Bom					
Parede	308,95 m ²	Lajota Cerâmica	Bom					
Piso	379,35 m ²	Lajota Cerâmica	Bom					
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços				
Luminárias	18,00 un	Sem Luminária	Sem luminária	Instalar				
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações				
Edificação				Coordenadas						
Escritório				S	W					
				29°47'35,77"	51°10'33,15"					
Área Externa		Dimensões:		7,90 m	8,20 m	Pé Direito: 3,10 m				
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços				
Parede	99,82 m ²	Tijolo cerâmicos		Bom						
Telhado		Telha de Fibrocimento		Ruim		Retirada de vegetal				
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Porta	2,00 un	Madeira	0,80	2,10	Bom					
Janela	2,00 un	Ferro	1,80	1,50	Bom					
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			
Extintor de incêndio	1,00 un	Ferro			Bom					
Área Interna				Dimensões:		Pé Direito:				
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços				
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			
Croqui de Localização										

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações				
Edificação				Coordenadas						
Depósito 1				S	W					
				29°47'47,79"	51°10'17,3"					
Área Externa		Dimensões:		5,00 m	4,70 m					Pé Direito:
Revestimentos										
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços					
Parede	65,77 m ²	Madeira	Ruim		Substituição					
Beiral Lateral	7,52 m ²	Madeira	Ruim		Substituição					
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Porta	1,00 un	Madeira	2,15	2,10	Ruim		Pintura			
Porta	1,00 un	Madeira	0,80	2,10	Ruim		Pintura			
Alpendre	1,00 un	Ferro	0,90	1,45	Ruim		Lixamento e Pintura			
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			
Área Interna										
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:						
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços				
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação				Coordenadas			
Depósito 2 (Almoxarifado)				S	W		
				29°47'37,88"	51°10'34,02"		
Área Externa		Dimensões:	12,30 m	24,40 m	Pé Direito: 5,00 m		
Revestimentos							
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços		
Parede	367,00 m ²	Madeira	Ruim		Substituir		
Telhado	300,12 m ²	Cerâmica	Ruim		Substituir		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		
Porta	1,00 un	Madeira	2,15	3,00	Ruim		
Janela	2,00 un	Madeira	1,20	1,00	Ruim		
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:	Pé Direito:				
Revestimentos							
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		
Croqui de Localização							

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação				Coordenadas				
Edificação Abandonada (Manutenção)				S	W			
				29°47'35,13"	51°10'33,47"			
Área Externa		Dimensões:		9,00 m	6,80 m	Pé Direito: 4,60 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Parede	111,28 m²	Alvenaria		Ruim	Pintura			
Telhado	36,00 m²	Madeira		Ruim	Reconstrução			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços		
Janela guilhotina	3,00 un	Madeira	1,50	1,20	Ruim	Pintura		
Porta	2,00 un	Madeira	0,80	2,10	Ruim	Pintura		
Vitro basculante	1,00 un	Ferro	0,80	0,80	Ruim	Pintura		
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços		
Área Interna								
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:				
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços		
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços		
Croqui de Localização								

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
Oficina Serralharia e Elétrica				S	W
				29°47'37,37"	51°10'32,83"
Dimensões:				Pé Direito: 4,00 m	
7,00 m				12,00 m	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Parede	117,80 m ²	Alvenaria	Ruim	Pintura	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Porta	1,00 un	Ferro	2,15 2,10	Ruim	Pintura
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Extintor de incêndio	2,00 un	Ferro		Bom	
Área Interna					
Dimensões:				Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Piso	84,00 m ²	Ardosia	Ruim	Substituir	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Teto	5,00 un	Luminárias Fluorescente	Boa		
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços



Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação Oficina 1				Coordenadas				
				S	W			
				29°47'37,05"	51°10'35,98"			
Área Externa		Dimensões:		6,80 m	27,70 m	Pé Direito: 2,70 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Parede	93,15 m²	Madeira		Ruim	Substituir			
Telhado	93,15 m²	Telha de fibrocimento		Ruim	Substituir			
Terreno	41,55 m²	Entulho		Ruim	Retirada			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Área Interna				Dimensões:		Pé Direito:		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Croqui de Localização								

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Oficina 2				Coordenadas	
				S	W
				29°47'37,27"	51°10'36,13"
Área Externa		Dimensões:	8,30 m	14,60 m	Pé Direito: 4,50 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços
Parede	206,10 m²	Madeira		Ruim	Pintura
Terreno	12,45 m²	Entulho		Ruim	Retirada
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna					
Área Interna		Dimensões:			Pé Direito:
Revestimentos					
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços



Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação Oficina 3				Coordenadas				
				S	W			
				29°47'38,35"	51°10'35,16"			
Área Externa		Dimensões:		12,40 m	36,20 m	Pé Direito: 4,50 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Parede	437,40 m²	Madeira		Ruim	Substituir			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Área Interna						Pé Direito:		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Teto	20,00 un	Lâmpada Fluorescente tubular		Boa				
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Croqui de Localização								

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Oficina 4				Coordenadas	
				S	W
				29°47'38,35"	51°10'35,16"
Área Externa		Dimensões:	12,40 m	36,20 m	Pé Direito: 4,50 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Parede	437,40 m ²	Madeira	Ruim		Substituir
Terreno	54,30 m ²	Entulho	Ruim		Retirada
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Porta	1,00 un	Madeira	2,15	2,10	Ruim
Janela	4,00 un	Madeira	1,20	1,00	Sem
Portão de Tela	1,00 un	Ferro	6,00	3,00	Ruim
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições
Área Interna		Dimensões:	Pé Direito:		
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições




Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações			
Edificação Oficina 5				Coordenadas					
				S	W				
				29°47'37,04"	51°10'33,58"				
Área Externa		Dimensões:		6,00 m	10,80 m	Pé Direito: 3,50 m			
Revestimentos									
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços				
Parede	117,60 m ²	Tijolo cerâmicos		Bom					
Canaleta	4,10 m ²	Concreto		Ruim	Limpeza				
Teto	21,60 m ²	Trepadeira		Ruim	Poda				
Iluminação									
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços				
Lâmpada	1,00 un	Led		Boa					
Esquadrias									
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços			
Porta	1,00 un	Madeira	2,15	2,10	Bom				
Porta	1,00 un	Ferro	0,80	2,10	Bom				
Janela Basculante	2,00 un	Alumínio	0,40	0,60	Bom				
Equipamentos/Acessórios									
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços			
Banco de jardim	1,00 un	Madeira			Ruim	Substituir			
Extintor de incêndio	1,00 un	Ferro			Bom				
Área Interna									
Área Interna		Dimensões:				Pé Direito:			
Revestimentos									
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços				
Iluminação									
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços				
Esquadrias									
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios									
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços			
Croqui de Localização									

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações					
Edificação Oficina 6				Coordenadas							
				S	W						
		29°47'36,88"	51°10'33,73"	Pé Direito: 5,40 m							
Área Externa		Dimensões:	6,70 m	18,54 m							
Revestimentos											
Local	Área	Tipo			Condições				Serviços		
Portão	18,00 m²	Ferro			Ruim	Pintura					
Iluminação											
Especificação	Quantidade	Tipo			Condições	Serviços					
Esquadrias											
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços					
Portão	1,00 un	Ferro	4,00	4,00	Ruim	Pintura					
Porta	1,00 un	Madeira	0,80	2,10	Bom						
Janela basculante	1,00 un	Ferro	1,20	1,80	Bom						
Equipamentos/Acessórios											
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços					
Suporte Ar condicionado	1,00 un	Ferro			Ruim	Lixamento e Pintura					
Extintor de incêndio	1,00 un	Ferro			Bom						
Área Interna				Dimensões:	Pé Direito:						
Revestimentos											
Local	Área	Tipo			Condições	Serviços					
Iluminação											
Especificação	Quantidade	Tipo			Condições	Serviços					
Esquadrias											
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições	Serviços					
Equipamentos/Acessórios											
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições	Serviços					
Croqui de Localização											

Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Sanitário				Coordenadas	
				S	W
				29°47'37,02"	51°10'32,85"
Área Externa		Dimensões:	7,70 m	3,60 m	Pé Direito: 3,50 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Parede	79,10 m ²	Alvenaria	Bom		
Beiral	3,60 m ²	Concreto	Ruim		Substituir
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Porta	9,00 un	Madeira	0,80	2,10	Ruim
Vitro Basculante	6,00 un	Ferro	0,60	0,60	Ruim
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições
Área Interna		Dimensões:	Pé Direito:		
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Teto	2,00 un	Sem Luminária	Sem luminária		Instalar
Teto	1,00 un	Sem Lâmpadas	Sem Lâmpadas		Instalar
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições
Suporte Toalheiro	1,00 un	Ferro	Modelo ABS 5-N-15		Ruim
Lavatório	1,00 un	Cerâmica Branco	LorenWay		Bom
Bacia	1,00 un	Cerâmica Branco	Incepa Thema Plus Branco		Bom
Chuveiro	1,00 un	Plastico	Fama		Sem
Mictório	1,00 un	Cerâmica Branco			Bom



Tabela 29 - Cadastro das Edificações Administrativas e Operacionais

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
Vestiário				S	W
				29°47'36,3"	51°10'32,74"
Área Externa		Dimensões:	5,00 m	3,90 m	Pé Direito: 3,30 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Parede	58,74 m²	Tijolo cerâmico	Ruim		Substituir
Telhado		Trepadeira	Ruim		Retirar
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Teto	2,00 un	Luminária	Boa		
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Porta	3,00 un	Madeira	0,80	2,10	Ruim
Janela	3,00 un	Madeira	1,20	1,50	Ruim
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições
Banco de jardim	1,00 un	Ferro			Bom
Área Interna				Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições
Fotos das Edificações					
Croqui de Localização					

3.1.2.4 Instalações de Apoio aos Usuários

a) Situação Atual

Foram consideradas instalações de apoio aos usuários, as seguintes unidades:

- Área coberta para lanche;
- Casa das bruxas;
- Casas de crianças;
- Churrasqueiras;
- Estacionamentos;
- Playground;
- Quiosques;
- Restaurantes;
- Sanitários.

b) Adequações Necessárias

As adequações necessárias, observadas na visita técnica realizada, com referência às condições de conservação e manutenção das edificações, estão descritas a seguir.

b.1) Área Coberta para Lanche

Esta área encontra-se em bom estado de conservação, necessitando de poda na vegetação e limpeza geral das instalações.

b.2) Casa das Bruxas

A Casa das Bruxas está em péssimo estado de conservação, devendo ser demolida e construída uma nova no local.

b.3) Casa de Crianças

b.3.1) Casa de Crianças 1

Esta Casa de Crianças está em estado regular de conservação, necessitando de:

- Pintura das paredes e do telhado de madeira;
- Substituição do piso cimentado do entorno da casa.

b.3.2) Casa de Crianças 2

Esta Casa de Crianças está em estado regular de conservação, necessitando de:

- Pintura das paredes de alvenaria internas e externas;
- Reparos e pintura do telhado de madeira;
- Substituição do piso cimentado do entorno e dentro da casa.

b.3.3) Casa de Crianças 3

Esta Casa de Crianças está em péssimo estado de conservação, devendo ser demolida e construída uma nova no local.

b.4) Churrasqueiras

As churrasqueiras estão em bom estado de conservação, necessitando de:

- Pintura da estrutura de madeira;
- Reparos no telhado de fibrocimento;
- Limpeza geral da área.

b.5) Estacionamentos

Os estacionamentos estão em bom estado de conservação, necessitando de poda da grama e remoção de um monte de terra em alguns locais.

b.6) Playground

O playground está em estado regular de conservação, necessitando de:

- Aldeotinha (casa de madeira): pintura e substituição de trancos;
- Balanço de 4 lugares: lixamento, troca do assentamento e pintura;
- Gira-gira: lixamento, troca do assentamento e pintura;
- Escada horizontal: lixamento e pintura.

b.7) Quiosques

b.7.1) Quiosque de Alvenaria

Este quiosque está em bom estado de conservação, necessitando de:

- Pintura do beiral de madeira.

b.7.2) Quiosque de Madeira

Este quiosque está em estado regular de conservação, necessitando de:

- Substituição das telhas de cerâmica;
- Pintura da estrutura de madeira;
- Substituição do beiral;
- Pintura da porta de acesso.

b.7.3) Quiosque de Sorvetes

Este quiosque não necessita de intervenções.

b.7.4) Quiosque (Fechado)

Este quiosque encontrava-se fechado no dia da visita e necessita de reparos em sua parte externa, observando-se vários pontos de ferrugem.

b.8) Restaurantes

b.8.1) Restaurante (Pergolado)

A área do pergolado está em bom estado de conservação, necessitando de poda da vegetação e limpeza em geral.

b.8.2) Restaurante

O restaurante está em bom estado de conservação, não necessitando de intervenções.

b.9) Sanitários

b.9.1) Sanitários Masculino/Feminino junto à Lanchonete Desativada

Os sanitários encontram-se em estado regular de conservação, necessitando de:

- Substituição do piso cimentado externo;
- Pintura das paredes em tijolo aparente;
- Substituição das luminárias;
- Substituição de janelas e portas;
- Substituição de lavatórios cerâmicos brancos;
- Substituição de mictório coletivo em aço inox;
- Substituição de bacias cerâmicas brancas;
- Substituição de torneiras.

b.9.2) Sanitários Masculino/Feminino 2

Os sanitários encontram-se em estado regular de conservação, necessitando de:

- Pintura das paredes;
- Limpeza do piso cimentado externo;
- Pintura dos tetos;

- Substituição de portas e janelas;
- Substituição de bacias e lavatórios cerâmicos.

c) Fichas Cadastrais

A seguir, estão apresentadas as fichas de cadastro das edificações descritas na alínea b, anterior.

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação				Coordenadas				
Área Coberta Lanche (Pergolado)				S	W			
				29°47'44,27"	51°10'18,31"			
Área Externa		Dimensões:	4,09 m	26,35 m	Pé Direito: 3,50 m			
Revestimentos								
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições				
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições				
Área Interna		Dimensões:	Pé Direito:					
Revestimentos								
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços			
Teto	32,00 m²	Trepadeira	Bom		Poda			
Piso	32,00 m²	Terra	Bom		Limpeza			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições				
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições				

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Casas das Bruxas				Coordenadas	
				S	W
				29°47'55,81"	51°10'18,44"
Área Externa		Dimensões:	3,10 m	3,10 m	Pé Direito: 3,20 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Parede	33,17 m ²	Madeira e Pintura	Ruim	Substituir	
Piso	18,60 m ²	Cimentado	Desgastado	Substituir	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna		Dimensões:	3,00 m	3,00 m	Pé Direito: 3,20 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Parede	33,17 m ²	Pintura	Ruim	Pintura	
Piso	9,00 m ²	Cimentado	Ruim	Substituir	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços




Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações		
Edificação				Coordenadas				
Casa de Crianças 1				S	W			
				29°47'56,59"	51°10'19,43"			
Área Externa		Dimensões:	2,10 m	3,20 m	Pé Direito: 5,80 m			
Revestimentos								
Local	Área	Tipo			Condições	Serviços		
Parede	35,78 m²	Madeira e Pintura			Ruim	Substituir		
Piso	15,90 m²	Cimentado			Desgastado	Substituir		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo			Condições	Serviços		
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões			Condições		Serviços
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo			Condições	Serviços	
Área Interna		Dimensões:	2,00 m	3,10 m	Pé Direito: 5,80 m			
Revestimentos								
Local	Área	Tipo			Condições	Serviços		
Parede	34,49 m²	Madeira e Pintura			Ruim	Substituir		
Piso	6,20 m²	Cimentado			Ruim	Substituir		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo			Condições	Serviços		
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões			Condições	Serviços	
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo			Condições	Serviços	

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação Casa de Crianças 2				Coordenadas			
				S	W		
				29°47'56,35"	51°10'20,05"		
Área Externa		Dimensões:	2,50 m	3,60 m	Pé Direito: 6,00 m		
Revestimentos							
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços		
Parede	47,40 m²	Pintura	Ruim		Pintura		
Piso	18,30 m²	Cimentado	Desgastado		Substituir		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições		Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições		Serviços	
Área Interna							
Área Interna		Dimensões:	2,30 m	3,40 m	Pé Direito: 6,00 m		
Revestimentos							
Local	Área	Tipo	Condições		Serviços		
Parede	44,40 m²	Pintura	Ruim		Pintura		
Piso	7,82 m²	Cimentado	Desgastado		Substituir		
Iluminação							
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições		Serviços		
Esquadrias							
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições		Serviços	
Equipamentos/Acessórios							
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições		Serviços	
Croqui de Localização							
							

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
Casa de Crianças 3				S	W
				29°47'56,3"	51°10'20,17"
Área Externa		Dimensões:	1,30 m	3,00 m	Pé Direito: 4,70 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Parede	34,80 m²	Pintura	Ruim	Pintura	
Piso	12,90 m²	Cimentado	Desgastado	Substituir	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna					
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços





Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Churrasqueiras				Coordenadas	
				S	W
				29°47'54,75"	51°10'17,83"
Área Externa		Dimensões:	3,00 m	7,40 m	Pé Direito: 5,00 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Parede	18,00 m²	Madeira	Boa	Pintura	
Teto	22,20 m²	Telha Fibrocimento	Boa	Limpeza	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna		Dimensões:	2,90 m	7,30 m	Pé Direito: 3,00 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Parede	18,00 m²	Madeira	Boa	Pintura	
Piso	22,20 m²	Cimentado	Boa	Limpeza	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços





Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação				Coordenadas	
Quiosque de Alvenaria				S	W
				29°47'47,44"	51°10'17,34"
Área Externa		Dimensões:	2,70 m	2,70 m	Pé Direito: 3,30 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Beiral	7,56 m ²	Madeira	Ruim	Pintura	
Forro	7,21 m ²	PVC	Bom		
Piso (Entorno)	16,20 m ²	Ceramico	Bom		
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna					
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços




Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Quiosque de Madeira				Coordenadas	
				S	W
				29°47'45,97"	51°10'17,33"
Área Externa		Dimensões:	3,10 m	3,10 m	Pé Direito: 3,50 m
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Beiral	2,48 m ²	Telhas	Quebradas	Substituição	
Frente do Quiosque	6,75 m ²	Madeira	Ruim	Pinutra	
Telhado Beiral	2,48 m ²	Cerâmica	Ruim	Substituição	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Porta	1,00 un	Madeira	0,80 x 2,10	Ruim	Pintura
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna		Dimensões:	Pé Direito:		
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços





Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais					Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação					Coordenadas			
Quiosque de Sorvetes					S	W		
					29°47'44,93"	51°10'25,53"		
Área Externa		Dimensões:		2,25 m	1,65 m	Pé Direito: 2,15 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços		
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços	
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços	
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:				
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços		
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços		
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços	
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços	
Croqui de Localização								
								

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais					Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações	
Edificação					Coordenadas			
Quiosque Fechado					S	W		
					29°47'45,18"	51°10'25,65"		
Área Externa		Dimensões:		4,00 m	2,20 m	Pé Direito: 2,15 m		
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:				
Revestimentos								
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços			
Iluminação								
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços			
Esquadrias								
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços			
Equipamentos/Acessórios								
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços			
Croqui de Localização								
								

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017	
Edificação Restaurante (Pergolado)				Coordenadas	
				S	W
				29°47'44,65"	51°10'17,8"
Área Externa		Dimensões: 11,50 m 20,25 m		Pé Direito: 3,00 m	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:	
Revestimentos					
Local	Área	Tipo	Condições	Serviços	
Teto	32,00 m²	Trepadeira	Bom	Poda	
Piso	32,00 m²	Padra Natural	Bom	Limpeza	
Iluminação					
Especificação	Quantidade	Tipo	Condições	Serviços	
Esquadrias					
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços
Equipamentos/Acessórios					
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços

Fotos das Edificações



Croqui de Localização



Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais				Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações				
Edificação Restaurante				Coordenadas						
				S	W					
				29°47'45,3"	51°10'17,66"					
Área Externa		Dimensões:		32,43 m	27,76 m	Pé Direito: 5,00 m				
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços				
Parede	180,57 m ²	Pintura		Boa						
Piso	301,68 m ²	Cerâmico		Boa						
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			
Área Interna										
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:						
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços				
Teto	900,26 m ²	Telha Fibrocimento		Boa						
Parede	229,22 m ²	Pintura		Boa						
Piso	900,26 m ²	Cerâmico		Boa						
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços				
Teto	12	Luminárias		Boa						
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços			
Janela	1	Madeira	62,22	2,80	Boa					
Janela	10	Ferro	1,00	1,00	Boa					
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços			
Croqui de Localização										

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários








Dados Cadastrais					Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações			
Edificação					Coordenadas					
Sanitário Masculino/Feminino 1 - junto a lanchonete desativada					S	W				
					29°47'54,16"	51°10'17,21"				
Área Externa					Dimensões:	18,74 m				12,70 m
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços					
Parede	176,06 m ²	Lajota Cerâmica		Ruim	Pinutra					
Piso	94,32 m ²	Cimentado		Ruim	Substituir					
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços					
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços					
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços					
Área Interna							Pé Direito:			
Revestimentos										
Local	Área	Tipo		Condições	Serviços					
Teto	238,00 m ²	Pintura		Bom						
Parede	176,06 m ²	Azulejo		Bom						
Piso	238,00 m ²	Azulejo		Bom						
Iluminação										
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições	Serviços					
Teto	8,00 un	Luminária		Ruim	Substituir					
Esquadrias										
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões	Condições	Serviços					
Janelas	6,00 un	Ferro	0,60	0,60	Ruim	Substituir				
Portas	10,00 un	Madeira	0,70	2,10	Ruim	Substituir				
Equipamentos/Acessórios										
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo	Condições	Serviços					
Lavatório	10,00 un	Cerâmica Branco	LorenWay	Ruim	Substituir					
Mictório coletivo inox	2,00 un	Inox	Construinox	Ruim	Substituir					
Bacia	10,00 un	Cerâmica Branco	Incepa Thema Plus Branco	Ruim	Substituir					
Torneira	10,00 un	Metal cromado	Docol 1193	Ruim	Substituir					

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais					Data da visita: 17/07/2017		Fotos das Edificações				
Edificação					Coordenadas						
Sanitário Masculino e Feminino 2					S	W					
					29°47'46,3"	51°10'24,85"					
Área Externa		Dimensões:		7,67 m	10,99 m	Pé Direito: 3,50 m					
Revestimentos											
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços					
Parede	130,62 m ²	Pintura		Regular		Pintura					
Piso	44,78 m ²	Cimentado		Regular		Limpeza					
Iluminação											
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços					
Esquadrias											
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços				
Vitro	4,00 un	Ferro	1,00	1,50	Bom						
Vitro	1,00 un	Ferro	1,00	1,00	Bom						
Porta	2,00 un	Madeira	0,80	2,10	Bom						
Equipamentos/Acessórios											
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços				
Área Interna											
Área Interna		Dimensões:		Pé Direito:							
Revestimentos											
Local	Área	Tipo		Condições		Serviços					
Teto	84,29 m ²	Pintura		Regular		Pintura					
Parede	211,16 m ²	Cerâmico		Boa							
Piso	84,29 m ²	Cerâmico		Boa							
Iluminação											
Especificação	Quantidade	Tipo		Condições		Serviços					
Esquadrias											
Especificação	Quantidade	Tipo	Dimensões		Condições		Serviços				
Porta	14,00 un	madeira	0,70	2,10	Ruim		Substituir				
Janela	12,00 un	Ferro	0,60	1,00	Ruim		Substituir				
Equipamentos/Acessórios											
Tipo	Quantidade	Tipo	Modelo		Condições		Serviços				
Bacia Sanitária	10,00 un	Cerâmico			Ruim		Substituir				
Lavatório	8,00 un	Cerâmico			Ruim		Substituir				
Croqui de Localização											
											

Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Estacionamentos existentes Estacionamento 1, Estacionamento 2, Estacionamento 3 e Estacionamento 4.	Situação do Pavimento	Áreas	Coordenadas do Zoológico
	Não pavimentados	34.085,00 m ²	S 29°47'50.17"S W 51°10'20.78"O

Fotos



Croqui de Localização



Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017	
Local: Estacionamento 1	Situação atual do Pavimento	Áreas	Coordenadas do Zoológico
	Terra	15.458,00 m ²	S 29°47'50.38"S W 51°10'36.31"O
Fotos			
			

Croqui de Localização



Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017			
Local: Estacionamento 2	Situação atual do Pavimento	Áreas	Coordenadas do Zoológico		
	Terra		13.065,00 m ²	S	W
				29°47'49.30"S	51°10'26.91"O

Fotos



Croqui de Localização



Tabela 30 - Cadastro das Edificações e Instalações de Apoio aos Usuários

Dados Cadastrais		Data da visita: 17/07/2017			
Local: Estacionamento 3	Situação atual do Pavimento	Áreas	Coordenadas do Zoológico		
	Terra		2.336,00 m ²	S	W
				29°47'50.87"S	51°10'18.55"O

Fotos



Croqui de Localização



3.1.2.5 Infraestrutura

a) Situação Atual

Foram considerados como elementos da infraestrutura existente no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, os seguintes sistemas:

- Sistemas elétricos e de iluminação;
- Sistema de abastecimento de água;
- Sistema de esgotamento sanitário;
- Sistema de coleta de destinação final de resíduos sólidos;
- Sistema de drenagem de águas pluviais;
- Sistema de controle de acesso e segurança;
- Sistema de comunicação visual e sinalização.


a.1) Sistemas Elétricos e de Iluminação

O fornecimento de energia elétrica ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é realizado pela empresa RGE Sul, uma empresa da Companhia CPFL Energia.

O Zoo conta com postes de iluminação nos seus principais acessos.

Com referência aos sistemas elétricos das unidades do Parque, os mesmos encontram-se em condições regulares de conservação, com fiação exposta e falta de luminárias e lâmpadas em vários recintos do mesmo.

Figura 15 - Poste de Iluminação no Acesso pela Rodovia BR-116.



Fonte: CONSÓRCIO

Figura 16 - Quadro de Força do Setor Extra, em Péssimo Estado de Conservação.



Fonte: CONSÓRCIO

Figura 17 - Fiação e Falta de Lâmpadas.



Fonte: CONSÓRCIO

Figura 18 - Fiação Exposta do Ar-condicionado.



Fonte: CONSÓRCIO

a.2) Sistema de Abastecimento de Água

O abastecimento de água do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é feito através de convênio com a CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento.

A água para o abastecimento dos funcionários, público e dessedentação animal é proveniente da rede de distribuição pública operada pela CORSAN.

A água utilizada para a lavagem dos recintos vem do Rio dos Sinos, através de uma captação também operada pela CORSAN. A vazão captada no Rio é de 195 l/s, sendo que a bomba fica em operação durante as 24 horas do dia.

O volume excedente de água é lançado diretamente nos lagos existentes na área do Parque.

a.3) Sistema de Esgotamento Sanitário

O sistema de esgotos sanitários do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul é precário, sendo que as águas servidas coletadas de recintos, sanitários e outras dependências são lançadas "in natura" nos cursos d'água da região, sem qualquer tratamento.

Não existe cadastro do sistema existente.

a.4) Sistema de Coleta de Destinação Final de Resíduos Sólidos

A coleta de resíduos sólidos domiciliares é feita pela Prefeitura de Sapucaia do Sul, cuja destinação final é o Aterro Municipal da cidade.

A coleta dos resíduos da saúde é feita por empresa terceirizada contratada pela Prefeitura.

Os serviços são prestados satisfatoriamente.

a.5) Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

As águas pluviais coletadas pelas galerias existentes no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul são encaminhadas para os cursos d'água da região.

Não existe cadastro do sistema existente.

a.6) Sistema de Controle de Acesso e Segurança

O controle de acesso e segurança é feito por empresa terceirizada, contratada pela Secretaria do Meio Ambiente, que controla atualmente o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

a.7) Sistema de Comunicação Visual e Sinalização

O sistema de comunicação visual e a sinalização são precários, pois faltam placas indicativas de localização dos recintos dos animais e outras, que facilitem a visita ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul pelos usuários.

Há, também, a falta de funcionários para a orientação ao público.

b) Adequações Necessárias

Nos sistemas descritos anteriormente serão necessárias as adequações a seguir relacionadas.

b.1) Sistemas Elétricos e de Iluminação

Deverá ser feita a adequação dos sistemas elétricos, luminotécnicos e de aterramento existentes no interior do Parque.

Os sistemas mencionados vêm apresentando inconsistência em seu funcionamento, falhas nas distribuições dos circuitos elétricos existentes, desligamentos involuntários e postes com sistema luminotécnico danificado.

Foi prevista no presente Estudo, a instalação de uma nova subestação e de redes de energia elétrica para a ampliação e melhorias na distribuição de energia e iluminação do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

b.2) Sistema de Abastecimento de Água

Deverá ser implantada uma Estação de Tratamento de Água com capacidade de 20 m³/h (5,56 l/s), que receberá a água bruta do Rio dos Sinos, para o abastecimento de água potável do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

A ETA deverá ser do tipo compacta, com câmara de coagulação, agitação mecânica rápida, câmara de floculação com agitação mecânica lenta, tanque decantador lamelar e filtro multimídia.

Foram previstas, também, a perfuração de um poço profundo e a instalação de redes de distribuição de água, para a ampliação e melhorias do Sistema.

b.3) Sistema de Esgotamento Sanitário

Para a melhoria do Sistema deverá ser implantada uma Estação de Tratamento de Esgotos compacta, com capacidade de 5 l/s, composta de Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA/UASB) e Filtro Aeróbio Submerso.

Foi prevista, também, a implantação de redes coletoras para a ampliação e melhorias do sistema de coleta de esgotos.

b.4) Sistema de Coleta de Destinação Final de Resíduos Sólidos

Os serviços continuarão a ser prestados pela Prefeitura.

Para a triagem dos resíduos coletados, está prevista a implantação de uma central de resíduos sólidos.

b.5) Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

Para a melhoria do sistema de drenagem pluvial deverão ser implantadas novas redes de drenagem, ao longo das vias do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul.

b.6) Sistema de Controle de Acesso e Segurança

O controle de acesso e segurança continuará a ser prestado por empresa terceirizada, a ser contratada pela futura CONCESSIONÁRIA.

b.7) Sistema de Comunicação Visual e Sinalização

Para a melhoria do sistema de comunicação visual e da sinalização deverão ser instalados painéis de mensagens, quadros, totens, outdoors e luminosos.

A relação de investimentos para a ampliação e melhorias dos sistemas está apresentada no item 3.4 deste Estudo.

Termo de Encerramento do Volume 2 - Tomo II

Este Termo encerra a apresentação do Volume 2 - Tomo II deste Estudo de Viabilidade para a Concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul.

Este Volume 2 - Tomo II possui 219 páginas, numeradas sequencialmente de 1 a 219.